

การศึกษาเวลาตามมาตรฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
กรณีศึกษา โรงงานรองเท้าแตะ Ethylene Vinyl Acetate (EVA)

นายชูศักดิ์ สุรังสิมันต์กุล

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2552

A STUDY OF STANDARD TIME FOR IMPROVE THE PRODUCTIVITY
A CASE STUDY OF ETHYLENE VINYL ACETATE SANDAL FACTORY

Mr. Chusak Surangsimankul

A Term Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Business Administration Program in Industrial Management
Graduate School
Thai-Nichi Institute of Technology
Academic Year 2009

หัวข้อสารนิพนธ์

การศึกษาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
กรณีศึกษา โรงงานรองเท้าแตะ Ethylene Vinyl Acetate
(EVA)

โดย

นายชูศักดิ์ สุรังสิมันต์กุล

สาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

ดร. กรกฎ เหมสถาปัตย์

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติให้นับสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
(ดร. กรกฎ เหมสถาปัตย์)

..... ประธานคณะกรรมการหลักสูตร
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัมพิกา ไกรฤทธิ์)

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอเกียร์ต วงศ์สารพิภู)

วันที่.....เดือน.....ปี.....

ชุดก้าดี สุรังสิมันต์กุล : การศึกษาเวลา มาตรฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
กรณีศึกษา โรงงานรองเท้าแตะ Ethylene Vinyl Acetate (EVA). อาจารย์ที่ปรึกษา :
ดร. กรกฎ เหมสกานปัตย์, 71 หน้า.

สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการหาเวลา มาตรฐานโดยใช้วิธีการศึกษาเวลาแบบจับเวลา โดยตรงซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการวัดผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความไม่ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ในการศึกษารั้งนี้ ได้นำสายการประกอบรองเท้าแตะ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) มาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งสายการผลิตนี้มีเวลาในการผลิตที่มากเกินไป และใช้จำนวนของพนักงานที่ปฏิบัติงานจำนวนที่มากกว่าที่ต้องการ

การศึกษารั้งนี้ เริ่มจากการหาเวลา มาตรฐานโดยใช้วิธีการจับเวลาโดยตรง จากนั้นทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและขัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่ประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ ECRS (Elimination, Combine, Rearrange, and Simplify) หลังจากนั้นทำการปรับสมดุลสายการผลิต ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 23.7% และสามารถลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในการประกอบรองเท้าแตะจาก 42 คน เหลือเพียง 29 คน และสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตจาก 11.8 คู่ต่อคนต่อชั่วโมง เป็น 17.07 คู่ต่อคนต่อชั่วโมง

CHUSAK SURANGSIMANKUL : A STUDY OF STANDARD TIME FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT : A CASE STUDY OF ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA) SANDAL FACTORY. ADVISOR: DR. KORAKOT HEMSATHAPAT, 71 PP.

The objective of this study is to minimize inefficiency and to increase productivity of operation by utilizing direct time study, one of the work measurement techniques. This study was conducted at an Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sandal assembly line which was facing with excessive production time and excessive workers than needed.

In this study, direct time study was employed by measuring standard times in processes. Then working processes were further analyzed to eliminate inefficient working steps by using ECRS (Elimination, Combine, Rearrange, and Simplify) method. Line balancing was later implemented. Consequently, workers' productivity was improved up to 23.7%. In addition, the number of worker can be reduced from 42 workers down to 29 workers. Furthermore, the productivity of the assembly line was improved from 11.8 pair / worker / hour to 17.7 pair / worker / hour.

Graduate School

Student's Signature

Field of Study Industrial Management

Advisor's Signature

Academic Year 2009

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจาก ดร. กรกฎ เหมสถาปัตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการศึกษามาโดยตลอด จนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คุณเหมมันต์ วิเศษสิงห์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลา สติปัญญา ช่วยเหลือด้านข้อมูลในทุกๆ ส่วนเป็นอย่างดี และงานศรีสำอางค์ ชั้นพลายเออร์ ที่อำนวย ความสะดวกในการเก็บข้อมูลอย่างดีเยี่ยม

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ภรรยา และลูกๆ ที่เคยให้กำลังใจและเข้าใจ ด้วยดีเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ชูศักดิ์ สุรังสิมันต์กุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญ.....	๔
สารบัญตาราง.....	๕
สารบัญรูป.....	๖
 บทที่	
1 บทนำ.....	1
สภาพความเป็นมา แนวทางเหตุผลและปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ในการทำสารนิพนธ์.....	2
ขอบเขตของการทำสารนิพนธ์.....	2
ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
แผนงานและระยะเวลาการดำเนินงาน.....	3
 2 หลักการพื้นฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
หลักการพื้นฐาน.....	4
การวัดผล.....	5
หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ที่นำมาใช้.....	5
การสำรวจงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	25
 3 วิธีการดำเนินงานสารนิพนธ์.....	30
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน.....	30
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกระบวนการ.....	31
ศึกษาที่มาของปัญหา สาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหา.....	33
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยเครื่องมือทดลอง.....	34

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
3	การออกแบบวิธีการที่จะแก้ปัญหา กำหนดแนวทางที่เหมาะสม.....	40
4	บทสรุปและข้อเสนอแนะ..... สรุปผลการวิเคราะห์..... เสนอแนะแนวทางใหม่..... ประโยชน์ที่ได้จากการทำสารนิพนธ์.....	 50 50 52 52
 บรรณานุกรม.....		 53
 ภาคผนวก.....		 56
	ภาคผนวก ก. ตารางแสดงมาตรฐานในการทำงานจากการจับเวลา..... ภาคผนวก ข. ตารางแสดงการให้ผลของกระบวนการ..... ภาคผนวก ค. รูปตัวอย่างของรองเท้าที่ทำการผลิต..... ภาคผนวก ง. รูปตัวอย่างสายการประกอบรองเท้า.....	 57 60 63 66
 ประวัติผู้เขียนสารนิพนธ์.....		 71

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 แผนงานและระยะเวลาการดำเนินงาน.....	3
2 คำนวณเพื่อเวลาพักผ่อน.....	12
3 แสดงเบอร์เซนต์เวลาการเพื่อการพักผ่อนสำหรับค่าแนทั้งหมด.....	13
4 เวลามาตรฐานจากการจับเวลา รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา.....	35
5 สรุปเวลามาตรฐานจากการจับเวลา รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา.....	37
6 เปรียบเทียบระหว่างการจับเวลา (Direct Time Study) และ การคำนวณ.....	40
7 สรุปเวลามาตรฐานจากการสมดุลสายการผลิต รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา....	41
8 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังปรับปรุงสมดุลสายการผลิต.....	44
9 สรุปผลประสิทธิภาพหลังการนำวิธี Direct Time Study มาวิเคราะห์เวลา มาตรฐาน.....	50

สารบัญรูป

รูป		หน้า
1	เวลาเพื่อ.....	10
2	การหาเวลาตามมาตรฐาน.....	14
3	การให้ผลของกระบวนการจากวัสดุจนกระทั่งเป็นสินค้าส่งไปยังลูกค้า.....	31
4	การให้ผลของกระบวนการประกอบรองเท้า.....	32
5	สายการประกอบที่นำมาเป็นกรณีศึกษาซึ่งประกอบรองเท้าแตะ.....	34
6	แสดงขั้นตอนและเวลาตามมาตรฐานในการประกอบงานโดยการจับเวลา.....	38
7	แสดงขั้นตอนและเวลาตามมาตรฐานในการประกอบงาน (หลังการสมดุล สายการผลิต).....	42
8	แสดงผังกำลังคนหลังการปรับปรุงสมดุลสายการผลิต.....	44

บทที่ 1

บทนำ

สภาพความเป็นมา แนวทางเหตุผลและปัญหา

ในสภาพปัจจุบัน ที่การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตองเท้าแตะ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) เป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้า ซึ่งก็คือ ระบบคุณภาพ (Quality) ต้นทุนการผลิต (Cost) และการจัดส่ง (Delivery) ที่ คนในวงการผลิตได้ยินกันบ่อยๆ นั่นเอง แต่การที่จะได้มาซึ่งมาตรฐานเหล่านี้นั้นไม่ง่ายนัก และ ยิ่งการรักษาระดับมาตรฐานให้สามารถอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นยิ่งยากกว่า โดยหลักการที่จะบรรลุ ถึงมาตรฐานเหล่านี้ได้นั้น ต้องมีทั้งความรู้ทางด้านวิศวกรรม (Engineering Education) และ ความสามารถในการจัดการบริหาร (Management) เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ครุศึกษาและทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยเหตุนี้การศึกษาความสามารถงาน จึงมีความสำคัญและกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการจัดการ การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) ที่นำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการด้าน กำลังคน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัสดุ (Material) และการวัดผล (Measurement) ในอนาคตเพื่อดำเนินการผลิต (Manufacturing) การจัดสรร (Allocation) และการจัดตารางการผลิต (Scheduling) ให้ได้ผลผลิต เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และเวลา โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำสุด

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ทำการศึกษาความสามารถงานของผู้ผลิตองเท้าแตะ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) ซึ่งในการประกอบงานทั้งหมดก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนรับคำสั่งผลิต ทำพื้น สร้าง หุ้น หูรองเท้า เย็บ ประกอบ บรรจุ จนกระทั่งขั้นตอนการตรวจสอบ และส่งมอบสินค้า สำเร็จรูปให้กับลูกค้า

การศึกษาเวลา (Time Study) หรือ การวัดงาน (Work Measurement) หมายถึง การใช้ วิธีการต่างๆ เพื่อวัดและตั้งค่ามาตรฐานเวลาในการทำงาน รวมถึงการศึกษาความสามารถงาน ในการทำงานของคนงาน ซึ่งทำงานที่ระดับประสิทธิภาพที่กำหนดให้ โดยอาจเรียกอีกอย่างว่า การวัดผลงาน (วัดเวลาการทำงาน) หาเวลามาตรฐาน เพื่อนำมาคำนวนหาค่าใช้จ่าย และการ วางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ในการทำสารนิพนธ์

1. เพื่อศึกษาเวลา มาตรฐานของการผลิต ของ เท้าแตะ EVA
2. ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล (Productivity) โดยขั้นตอนที่ใช้ประสิทธิภาพ และขั้นตอนการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของพนักงาน อันเป็นต้นเหตุของความเมื่อยล้า
3. นำเวลา มาตรฐาน ของการผลิต ของ เท้าแตะ EVA ที่ได้มาร่วงแผนการผลิต

ขอบเขตของการทำสารนิพนธ์

นำวิธีการศึกษาเวลา มาตรฐานแบบ ศึกษาเวลา มาตรฐาน ในสายการผลิต ของ เท้าแตะ EVA เพื่อกำหนด เป็นเวลา มาตรฐาน การผลิต ของ เท้าแตะ EVA ด้วยการใช้วิธีการศึกษาแบบ ด้วยวิธีการจับเวลา โดยตรง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วิเคราะห์โครงสร้าง กิจกรรม ในระบบการทำงาน
2. ศึกษาเวลา มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดตาราง การผลิต
3. การคำนวณ เวลา มาตรฐาน (Standard Time)
4. การออกแบบ วิธีการวัดผล
 - ก) ทำการจับเวลา และบันทึก ในแบบฟอร์ม และนำเวลา ที่ได้ไปคำนวณ เวลา มาตรฐาน
 - ข) นำกระบวนการ และเวลา มาตรฐาน ที่ได้ไปคำนวณ เพื่อขั้นตอนที่ใช้ประสิทธิภาพ ของโดยใช้หลักการ ECRS (Elimination, Combine, Rearrange and Simplify) ซึ่งจะอธิบายถึง ความหมาย และหลักการ ในบทที่ 2
 - ค) นำเวลา ได้มา กำหนด ใน Time Study Graph และ Man Power Layout

ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

1. สามารถ นำเวลา มาตรฐาน ไปใช้ ในการวางแผน และจัดตาราง การผลิต
2. สามารถ ปรับปรุง ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ได้ง่ายขึ้น
3. สามารถ นำตัวเลข จากเวลา มาตรฐาน ไปคำนวณ Productivity ที่แท้จริง ต่อไปได้
4. ทำให้ทราบ ประสิทธิภาพ การทำงาน ที่แท้จริง ของ พนักงาน
5. ลดต้นทุน ค่าแรงงาน ที่เกิน ความจำเป็น ในการผลิต

แผนงานและระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 แผนงานและระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	2552		
		ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	นำเสนอหัวข้อสารนิพนธ์			
2	วิเคราะห์โครงสร้างกิจกรรมในระบบการทำงาน 2.1 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและอุปกรณ์ที่ใช้ 2.2 กำหนดพื้นที่และตำแหน่งการปฏิบัติงาน 2.3 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน 2.4 สรุปจำนวนพนักงานและกำหนดเวลาตามมาตรฐานของแต่ละขั้นตอน			
3	ศึกษาเวลาตามมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตารางการผลิต			
4	การคำนวณหาเวลาตามมาตรฐาน (Standard Time)			
5	ทำการจับเวลาและบันทึกลงในแบบฟอร์มและนำเวลาที่ได้ไปคำนวณหาเวลาตามมาตรฐาน			
6	วิเคราะห์และสรุปผล			
7	จัดทำรูปเล่มสารนิพนธ์			



บทที่ 2

หลักการพื้นฐาน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการพื้นฐาน

1. วิธีการวัดผลงาน (Work Measurement) สามารถแบ่งออกได้ 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) คือ เทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลา และอัตราการทำงานของงานส่วนย่อยของงานชิ้นหนึ่ง ๆ ภายในสภาพแวดล้อมที่กำหนด นอกเหนือจากนี้ก็เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการหาเวลาเท่าที่ควรใช้ในการทำงานชิ้นหนึ่งในระดับการทำงานที่เหมาะสม โดยก่อนศึกษาเวลาหรือจับเวลาต้องแน่ใจก่อนว่าวิธีที่ทำงานอยู่นั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้ว

1.2 การสุ่มงาน (Work Sampling) คือ วิธีการทำเบอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างเช่น เราเดินเข้าไปในโรงงานและพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของเครื่องจักรทำงานอยู่ 20 เปอร์เซ็นต์หยุด ถ้าเราเดินเข้าไปสังเกต 20 ครั้ง หรือมากกว่าในเวลาต่าง ๆ กันของวันแต่ละครั้ง พบร่วมกัน 80 เปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักรทำงาน อาจกล่าวได้ด้วยความมั่นใจว่าในเวลาใดๆ ก็ตามเครื่องจักรจะทำงาน 80 เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา) วิธีการทำเบอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นของเวลาที่ใช้ไปในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานอันหนึ่ง โดยอาศัยสถิติและการไปเฝ้าสังเกตโดยการสุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มงานผู้สังเกตหนึ่งคน สามารถเก็บและบันทึกเวลาของพนักงาน หรือเครื่องจักรจำนวนหลาย ๆ เครื่องได้พร้อมกัน ในขณะที่ผู้จับเวลาหนึ่งคน สามารถศึกษาและบันทึกเวลาของพนักงานเพียงหนึ่งคน ด้วยวิธีการศึกษาเวลาหรือจับเวลาโดยตรง

1.3 การวัดเวลาแบบล่วงหน้า (Predetermined Time System: PTS) คือ การวัดการทำงานโดยอาศัยการวิเคราะห์ของงานเข้าไปในการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยพื้นฐาน ตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบและสภาพภูมิประเทศ ที่สิ่งที่มันถูกทำตามตารางเวลา มาตรฐาน ที่ถูกกำหนดอัตราการทำงานสำหรับแต่ละการเคลื่อนไหว ถูกออกแบบแบบเวลาสำหรับการทำงานด้วยมือ ซึ่งจะมีรายละเอียดมาก ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวมูลฐาน เช่น การเอื้อม การหยิบ การวาง เป็นต้น

การวัดผล

การคิดประสิทธิภาพการทำงาน

$$\text{ประสิทธิภาพการทำงาน \%} = \frac{\text{เวลาปฏิบัติงานรวมทั้งกระบวนการ}}{\text{เวลากระบวนการสูงสุด} \times \text{จำนวนกระบวนการ}} \times 100$$

การคิด Productivity

$$\text{Productivity (Pcs. / Man-hr.)} = \frac{\text{จำนวนชิ้นที่ผลิตได้ / วัน} \times 60 \text{ นาที}}{\text{จำนวนคน} \times \text{เวลาทำงาน (วินาที)}}$$

หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ที่นำมาใช้

ทฤษฎีการวัดผลงาน (Work Measurement)

การวัดผลงาน คือ การประยุกต์นำเอาเทคนิคที่ออกแบบไว้ไปหาเวลาการทำงานชิ้นหนึ่ง สำหรับคนงานในระดับที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวัดผลงาน

ทำให้ทราบถึงเวลาที่ใช้ประสิทธิภาพขณะทำงานและการวัดผลยังช่วยให้สามารถกำหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time) ในการทำงานแต่ละชิ้นได้ โดยที่เวลามาตรฐาน (Standard Time) จะเป็นเครื่องมือในการเบรียบเทียบเวลาในการทำงานของแต่ละชิ้น และหากว่ารันใหญ่ที่คานงานทำงานเกินกว่าเวลามาตรฐาน (Standard Time) ที่กำหนดไว้ ก็จะทราบถึงเวลาที่ใช้ประสิทธิภาพในการทำงานขึ้น

โดยจะเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการวัดผลงานก็เพื่อที่จะค้นหาลักษณะและขอบเขตของเวลาทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตาม และสามารถแก้ไขได้ขึ้น ภายหลัง หลังจากนั้นก็วางแผนการการทำงานโดยมีวิธีการทำงานที่ดีขึ้น และมีคานงานที่ได้รับการฝึกอบรมในการทำงานแบบนั้นโดยเฉพาะ

การใช้การวัดผลงาน

ถึงแม้ว่าการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เวลาการทำงานที่ใช้ประสิทธิภาพจะสำคัญ ในเรื่องนี้จะพบว่า ในระยะเวลาที่นานขึ้นการกำหนดเวลามาตรฐานจะสำคัญกว่า ทั้งนี้ เพราะว่าเวลามาตรฐานจะประยุกต์นำไปใช้ตลอดเวลาทราบเท่าที่มีการผลิตอยู่

ในการกำหนด เวลามาตรฐาน ต้องใช้การวัดผลงาน ดังนี้

- ก) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทำงานในแบบอื่นๆ ถ้าหากอยู่ภายใต้สภาวะเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาห้อยที่สุดเป็นวิธีที่ดีที่สุด
- ข) ทำงานที่แบ่งกันทำในแต่ละกสุ่มสมดุล

ค) พิจารณาดูว่าคุณงานหนึ่งคนควรจะคุ้มเครื่องจักรกี่เครื่อง

ภายหลังจากที่ได้เวลาตามมาตรฐานแล้วสามารถนำไป

- ก) เป็นข้อมูลให้การวางแผนการผลิตและวางแผนเป้าหมายกำหนดการผลิต ตลอดจนใช้กำลังการผลิตที่เหมาะสม
- ข) เป็นข้อมูลในการประมาณการสำหรับการขายและกำหนดการส่งผลิตภัณฑ์
- ค) กำหนดมาตรฐานการทำงานของคุณงาน
- ง) เป็นข้อมูลให้กับการจ่ายค่าแรงของคุณงานและทราบค่าใช้จ่ายในการผลิตที่แน่นอน

วิธีปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

1. เลือกงานที่จะต้องทำการศึกษา
2. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับงานชิ้นนี้
3. ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดและแยกงานส่วนที่ไร้ประสิทธิภาพออกจากงานที่เกิดประสิทธิภาพ
4. วัดปริมาณงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน
5. รวบรวม เวลาตามมาตรฐานของงานส่วนนั้น กรณีที่ใช้นาฬิกาจับเวลาต้องบวกเวลาเพื่อเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับการพัก หรือกิจกรรมอื่นๆ
6. กำหนดขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและจัดทำเป็นเวลาตามมาตรฐานในทุกๆชิ้น

เทคนิคของการวัดผลงาน ประกอบด้วย

1. การสุ่มงาน (Work Sampling) คือ วิธีการทำเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติงาน (Activity) อันหนึ่ง โดยอาศัยสถิติและการไปเฝ้าสังเกตโดยการสุ่ม วิธีที่ดีที่สุด คือ เดินเข้าไปสังเกตในโรงงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บันทึกไว้ในแต่ละช่วงในการทำงานมีเวลาแตกต่างกันเพียงใด การกระจายตัวของข้อมูลเป็นอย่างไร
2. การหาเวลาโดยนาฬิกาจับเวลา (Stop-Watch Time Study)

ก่อนที่จะทำการจับเวลาจะต้องบันทึกข้อมูล ตรวจสอบวิธีการทำงานและแบ่งงานย่อยให้เรียบร้อยเสียก่อน การใช้นาฬิกาจับเวลา มักมีการจับเวลา 2 แบบ คือ

 - 2.1 การจับเวลาสะสม (Cumulative Timing) นาฬิกาจะเดินอยู่ตลอดเวลาโดยเริ่มที่งานย่อยอันดับแรกของวัสดุจักรแรก และไม่มีการหยุดจับเวลาจนกว่าการจับเวลาจะจบลงที่งานย่อยในอันดับสุดท้าย ซึ่งเป็นการจับเวลาต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย เวลาของแต่ละงานย่อยสามารถหาได้จากการผลิตต่างของนาฬิกาที่เดินหลังจากจับเวลา

2.2 การจับเวลาแต่ละครั้ง (Fly Back Timing) โดยจะจับเวลาเจาะจงไปที่กระบวนการไดกระบวนการหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการจับเวลาสะสม ซึ่งเน้นจับเวลาไปตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงกระบวนการสุดท้าย

การศึกษาเวลา (Time Study) คือ เทคนิคของการวัดผลงานเพื่อหาเวลาและอัตราการทำงานของงานส่วนย่อยของงานชิ้นหนึ่งๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ก็เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการหาเวลาเท่าที่ควร ในการทำงานชิ้นหนึ่งในระดับการทำงานที่เหมาะสม

ข้อมูลมาตรฐาน (Standard Data) คือ ข้อมูลหลังจากที่เราทำการศึกษาเวลา (Time Study) และทำการจดบันทึกไว้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป สร้างขึ้นโดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้ในการทำงานหลายชนิด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิจารณางานที่เกี่ยวข้อง งานที่เกี่ยวข้องควรอยู่จำกัดอยู่ในแผนกหรือหน่วยงานใดๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งมีงานย่อยหลายอย่างเหมือนกัน ทำงานด้วยวิธีเดียวกันในการที่จะทำงานชิ้นนั้นให้เสร็จ

2. แบ่งงานเป็นงานย่อย แบ่งออกเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นงานย่อยร่วมในงานทั้งหลายโดยดูว่าเวลางานย่อยที่ต่างๆ กันไปในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะส่งผลถึงเวลาของการทำงานต่างกันไปด้วย

3. พิจารณาข้อมูลที่อ่านได้ โดยข้อมูลนั้นได้มาจากการจับเวลาด้วยนาฬิกาจะต้องมีจำนวนตัวอย่างมากพอกทางสถิติเพื่อความน่าเชื่อถือ

4. พิจารณาองค์ประกอบ ซึ่งการพิจารณาองค์ประกอบซึ่งเหมือนๆ กันและมีผลต่อเวลาของแต่ละงานย่อยแล้ว แยกออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และไล่ลำดับความสำคัญลงมาแล้ว จะพบถึงความแตกต่างหลายอย่าง เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายอย่าง

การเลือกงานสำหรับการศึกษาเวลาการทำงาน คือ

1. งานชิ้นนั้นเป็นงานใหม่ไม่เคยทำมาก่อน
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อตุ๊ดิบ หรือ วิธีการทำงานต้องใช้เวลามาตรฐานใหม่
3. มีจุดคอคอด (Bottleneck) ที่จุดใดจุดหนึ่งของสายงานประกอบ
4. ต้องการเวลามาตรฐานเพื่อประยุกต์การจ่ายค่าแรงตามระบบเงินจุงใจ
5. เครื่องจักรว่างเกินไปหรือให้ผลงานที่น้อยเกินไป ทำให้ต้องวิเคราะห์วิธีการทำงานใหม่
6. ต้องการนำไปเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ
7. ค่าใช้จ่ายของงานนั้นสูงเกินไป

ขั้นตอนการศึกษาเวลาการทำงาน

1. บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ทำได้ของงานของผู้ปฏิบัติและสภาพแวดล้อมการทำงาน
นั้น
2. บันทึกวิธีการทั้งหมดและแบ่งงานให้ชัดเจนย่อยๆ
3. วัดค่าโดยนาพิกัดเวลา แล้วบันทึกงานที่วัดได้ในแต่ละงานย่อย
4. พิจารณาอัตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของผู้จับเวลา โดยอาศัยหลักการประเมินค่า (Rating)
 5. เปลี่ยนเวลาที่จับได้ (Observed Time) เป็นเวลาพื้นฐาน (Basic Time)
 6. พิจารณาหาเวลาเพิ่ม (Allowance)
 7. หาเวลามาตรฐาน (Standard Time) สำหรับงานนั้น

องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราการทำงาน

เวลาการทำงานจริง (Actual Time) อาจจะแตกต่างหรือผิดพลาดไม่ถูกต้อง เนื่องจาก องค์ประกอบที่อยู่ภายนอกหรือภายในในการควบคุมของคนงาน องค์ประกอบที่อยู่นอกการควบคุมนี้ อาจจะเนื่องจาก

1. ความแตกต่างของคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
2. การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือเครื่องจักรทั้งๆ ที่อยู่ในอายุการใช้งาน
3. การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือเครื่องจักรทั้งๆ ที่อยู่ในอายุการใช้งาน
4. การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ ในการทำงาน หรือ การเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
5. ความแตกต่างในการตั้งใจทำงาน
6. การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมในที่ทำงาน

องค์ประกอบที่อยู่ภายในต่อการควบคุมของคนงาน

1. การยอมรับความแตกต่างในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2. ความแตกต่างเนื่องจากความสามารถของงานแต่ละคน
3. ความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในการทำงาน โดยนำเรื่องตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน โดยองค์ประกอบที่อยู่ภายในต่อการควบคุมของคนงาน มีผลต่อเวลาในการทำงาน คือ ลักษณะการเคลื่อนไหว และอัตราการทำงาน

เวลาเพื่อ (Allowance)

ระหว่างการศึกษาเวลาวิธีการทำงาน (Motion Study) เราย่ำว่า การวิเคราะห์งาน อันดับแรกสุดก่อนงานใดๆ นั่นคือ เวลา แรงงานของคนที่ทำงานนั้น ควรจะลดลงให้น้อยที่สุด โดยการปรับปรุงวิธีการทำงานและขั้นตอนในการทำงาน จึงต้องมีเวลาเพื่อ เพื่อให้พ้นจากความเหนื่อยล้าและพักผ่อนเพียงพอ และรวมไปถึงเวลาเพื่อต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานด้วย

เวลาเพื่อการพักผ่อน เป็นเวลาที่เพิ่มเข้าไปในเวลาพื้นฐาน เพื่อให้คนงานมีโอกาสพื้นตัวจากสภาพความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ ขณะการทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อม อันหนึ่ง และให้คนงานมีเวลาเข้าห้องน้ำทำธุรกรรมส่วนตัวได้ เวลานี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละงาน

การพิจารณาเวลาเพื่อ อาจเป็นส่วนที่ยุ่งยากสับสนที่สุดของการศึกษาการทำงาน เวลาเพื่อที่จะให้กับงานหนึ่งๆ นั้นมากมากที่จะบ่งลงไปว่าเท่าใด เพราะความจริงที่ว่าการคำนวณเวลาเพื่อ ไม่สามารถให้ความถูกต้องแน่นอน เมื่อองค์ประกอบบางอย่างหากไม่พบหรือหลงลืมไป เราจะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมาได้แค่เวลาพื้นฐานเท่านั้น และเวลาเพื่อนี้ก็ไม่ควรถือเป็นเวลาที่สูญหายไป

องค์ประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อการคำนวณเวลาเพื่อมี ดังนี้


1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัว (Factors Related to the Individual) ถ้าพิจารณาคนงานทุกคนในบริเวณงานเฉพาะ จะพบว่า คนงานที่ตื่นตัว ขยัน ทำงานได้มาก ต้องการเวลาเพื่อน้อย ในกรณีที่จะพื้นความเมื่อยล้า และมีเหตุผลที่พอเชื่อถือได้ว่า มีความแตกต่างบางอย่างของความเมื่อยล้าที่พบรากประสมการณ์ของคนงานเอง

2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธรรมชาติของคนงานเอง มีตารางในการคำนวณเวลาเพื่อ ส่วนใหญ่ใช้ได้สำหรับงานเบา และปานกลาง แต่สำหรับงานที่หนัก และใช้แรงงานมากยังมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในสภาพงานทุกชนิดจะมีข้อพิเศษเฉพาะของงานเองซึ่งมีผลต่อความเมื่อยล้า

3. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม เวลาเพื่อด้วยเฉพาะเวลาที่เพื่อที่ช่วยในการพักผ่อน (Relaxation) ต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงภาวะแวดล้อมรอบข้าง เช่น ความร้อน ความชื้น เสียง ฝุ่น ความสั่นสะเทือน แสง ความสะอาด และอื่นๆ มีผลต่อปริมาณเวลาการพักผ่อนที่ต้องการ

การคำนวณเวลาเพื่อ

การคำนวณขั้นพื้นฐานเพื่อหาเวลาเพื่อเป็นส่วนสำคัญเพียงอย่างเดียว ที่เพิ่มเข้าไปในเวลาพื้นฐานส่วนเวลาเพื่ออื่นๆ เช่น เหตุสุดวิสัย และ Policy Allowance จะประยุกต์ใช้บางกรณี จะแสดงได้จากรูปที่ 1



รูปที่ 1 เวลาเพื่อ

เวลาเพื่อการพักผ่อนที่คิดขึ้น ก็เพื่อให้คนงานพื้นจากความเมื่อยล้า (Fatigue) คำว่า ความเหนื่อยล้า อาจจะให้นิยามได้ว่า เป็นความวิตกกังวลเหนื่อยหน่าย ทั้งทางด้านสภาพร่างกายและจิตใจ และมีผลทำให้ความสามารถในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานลดลง ความเหนื่อยล้า ทำให้ลดลงได้โดยมีการพักชั่วครู่ ระหว่างที่ร่างกายลดอัตราการทำงานให้ช้าลงกว่าเดิม

ปกติโดยทั่วไปแล้ว เวลาเพื่อความเหนื่อยล้า (Allowance for Fatigue) มักจะเพิ่มเข้าไปในเวลาพื้นฐานของแต่ละงานย่อย (Element by Element) เพื่อว่าผลงานของแต่ละงานย่อยแยกเป็นอิสระจากกัน งานย่อยๆ ทั้งหลายเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นเวลามาตรฐานสำหรับงานทั้งชิ้น

ได้โดยวิธีนี้ เวลาเพื่อซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อชดเชยการทำงานในสภาพอากาศที่ไม่ดีก็ทำได้ในแต่ละงานย่อย

เวลาเพื่อการพักผ่อนมีส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เวลาเพื่อคงที่ (Fix Allowances) และเวลาเพื่อแปรเปลี่ยน (Variable Allowances) ประกอบด้วย

เวลาเพื่อคงที่ ประกอบด้วย

1. เวลาสำหรับเข้าห้องน้ำทำธุรกิจส่วนตัว เวลาเพื่อนี้ให้สำหรับความจำเป็นในการออกจากบริเวณงานไปล้างมือ ดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำ โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 5-7% ของเวลาพื้นฐาน

2. เวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้าพื้นฐาน (Basic Fatigue) เป็นเวลาเพื่อในขณะที่ทำงานโดยทั่วไปจะเป็น 4% ของเวลาพื้นฐาน ซึ่งเพียงพอสำหรับคนงานที่ทำงานตลอดอย่างสมัย การทำงานแบบง่ายๆ

เวลาเพื่อแปรผัน ประกอบด้วย

เวลาที่เพิ่มเข้าในเวลาเพื่อคงที่ เมื่อสภาพการทำงานแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้น โดยเปรียบเทียบจากตารางของเวลาเพื่อ การพักผ่อน โดยใช้ระบบคะแนน แต่จะใช้งานได้กับระบบที่มีการทำงานปานกลาง และทั่วไปเท่านั้น

ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อใช้มาตราฐานอันใดในเวลาเพื่อกีฬาระบบทรัจสอบเวลาพักที่คุณงานพักกันจริงๆ โดยตรวจสอบวันที่ทำงาน แล้วเปรียบเทียบกับเวลาพักที่คำนวณให้ การตรวจสอบเช่นนี้จะทำให้ทราบว่า ตารางที่เราใช้นั้นหย่อนเกินไป หรือตึงเกินไป ตารางเวลาเพื่อดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คำนวณเวลาเพื่อการพักผ่อน (Relaxation Allowances)

ชนิดของความเครียด	ปริมาณ		
	ห้อย	ปานกลาง	มาก
A. ความเครียดทางร่างกายจากลักษณะงาน			
1 เร่งกราทำเฉลี่ย	0 - 85	0 - 113	0 - 149
2 ท่าทาง	0 - 5	6 - 11	12 - 16
3 ความสั่นสะเทือน	0 - 4	5 - 10	11 - 15
4 วัฏจักรสั้น	0 - 3	4 - 6	7 - 10
5 เสือผ้า	0 - 4	5 - 12	13 - 20
B. ความเครียดทางจิตใจ			
1 ความตั้งใจ/วิตก兢惶	0 - 4	5 - 10	11 - 16
2 ความซ้ำซาก	0 - 2	3 - 7	8 - 10
3 สายตาเมื่อยล้า	0 - 5	6 - 11	12 - 20
4 เสียง	0 - 2	3 - 7	8 - 10
C. ความเครียดทางร่างกายหรือจิตใจ			
1 อุณหภูมิ			
ความชื้นต่ำ	0 - 5	6 - 11	12 - 16
ความชื้นปานกลาง	0 - 5	6 - 14	15 - 26
ความชื้นสูง	0 - 6	7 - 17	18 - 36
2 การระบายอากาศ	0 - 3	4 - 9	10 - 15
3 ควัน	0 - 3	4 - 8	9 - 12
4 ฝุ่น	0 - 3	4 - 8	9 - 12
5 ความสกปรก	0 - 2	3 - 6	7 - 10
6 ความเปียกແฉ	0 - 2	3 - 6	7 - 10

ตารางที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์เวลาการเพื่อการพักผ่อนสำหรับคะแนนหั้งหมด

คะแนน	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
20	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
30	15	16	16	16	17	17	17	17	17	17
40	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23
50	24	24	25	26	26	27	27	28	28	28
60	30	30	31	32	32	33	34	34	35	36
70	37	37	38	39	40	40	41	42	43	44
80	45	46	47	48	48	49	50	51	52	53
90	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
100	64	65	66	68	69	70	71	72	73	74
110	75	77	78	79	80	82	83	84	85	87
120	88	89	91	92	93	95	96	97	99	100
130	101	103	105	106	107	109	110	112	113	115
140	116	118	119	121	122	123	125	126	128	130

การพักรชั่วขณะ

เวลาเพิ่มการพักผ่อนอาจทำได้ในรูปแบบของการพักรชั่วขณะ เช่น การพัก 10-15 นาที ในครึ่งเช้า และครึ่งบ่าย


การพักรชั่วขณะมีส่วนสำคัญดังนี้

1. ลดความต้องการ睡眠ของคนงานตลอดวัน และมีแนวโน้มให้ระดับการทำงานใกล้จุดเสมอ
2. ลดความซ้ำซากจำเจตลอดวัน
3. ให้คนงานมีโอกาสพื้นจากความเมื่อยล้า และทำกิจกรรมส่วนตัวได้
4. ลดเวลาค้างงานที่จะหยุดงานระหว่างช่วงโง่การทำงานลง

เวลามาตรฐาน (Standard Time)

เวลามาตรฐานเป็นเวลาทั้งหมดที่งานขึ้นนั้นควรจะเสร็จโดยการทำางอย่างมาตรฐาน มีตัวอย่างภาพการแสดงการหาเวลามาตรฐานดังแสดงในรูปที่ 2

เขียนประเมินการทำงาน



รูปที่ 2 การหาเวลามาตรฐาน

การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)

ในการวิเคราะห์กระบวนการ มีเครื่องมือที่ใช้กันอยู่ทั่วไป จำนวน 2 ชนิด คือ แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน (Operation Process Chart) แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพการไหล (Process Flow Chart and Flow Diagram)

แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน (Operation Process Chart)

แผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน คือ แผนภูมิที่บันทึกกรรมวิธีอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของทั้งระบบงาน โดยบันทึกการทำงาน (Operations) และการตรวจสอบ (Inspections) ที่สำคัญทั้งหมดเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง

ในการสร้างแผนภูมิกระบวนการดำเนินงานจะใช้สัญลักษณ์ในการบันทึกเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ

ใช้เครื่องหมายวงกลมแทน การทำงาน (Operation) ใช้สำหรับบันทึกกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนสำคัญในกรรมวิธีหรือการทำงานใดๆ ที่วัตถุถูกทำให้เปลี่ยนลักษณะ คุณสมบัติ หรือหมายถึง การประกอบวัตถุชิ้นนั้นเข้ากับชิ้โนื่น หรือหมายถึง การตัดประกอบชิ้นงาน หรือหมายถึง การเตรียมวัตถุชิ้นนั้นเพื่อขั้นตอนการทำงานอื่นต่อไป

ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทน การตรวจสอบ (Inspection) ใช้สำหรับบันทึกกิจกรรมที่เป็นการตรวจสอบ ซึ่งหมายถึง เมื่อวัตถุถูกตรวจสอบในด้านคุณภาพว่าอยู่ในระดับที่พอใจหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือเป็นการตรวจบันทุกประการหรือจำนวนจากจะใช้สัญลักษณ์ทั้งสองในการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว จะต้องมีคำอธิบายสัญลักษณ์กำกับไว้ทางขวาของสัญลักษณ์ในแผนภูมิด้วย เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนขึ้น คำอธิบายควรมีลักษณะสั้น แต่ได้ความชัดเจนสมบูรณ์ และถ้าทราบเวลาในการทำงาน ก็สามารถกำกับไว้ทางด้านซ้ายของสัญลักษณ์ประโยชน์ของแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน คือ แผนภูมิกระบวนการดำเนินงานใช้บอกเค้าโครงขั้นตอนในกรรมวิธีการทำงานอย่างกว้าง ๆ ทำให้เห็นภาพการทำงานของทั้งระบบ จึงเหมาะสมสำหรับใช้ศึกษา หรืออธิบายแผนงานทั้งระบบให้เข้าใจในขั้นตอนอย่างรวดเร็วและชัดเจน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการศึกษางานในรายละเอียดเพื่อการปรับปรุงงานต่อไป เนื่องจากแผนภูมิกระบวนการดำเนินงานได้แสดงขั้นตอนการสร้างของแต่ละชิ้นงานอย่างคร่าวๆ ตามลำดับก่อนหลัง จนกระทั่งมาประกอบกันเข้าเป็นชิ้นงานสำเร็จรูป แผนภูมิกระบวนการดำเนินงานจึงคล้ายกับเป็นผังจำลองการผลิตในโรงงานไปในตัว แผนภูมิกระบวนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่จำเป็น และมีประโยชน์มากต่อวิศวกรที่จะออกแบบแผนผังโรงงานทั้งชนิดที่จะออกแบบผังโรงงานใหม่และการปรับปรุงผังโรงงานเดิมให้ดีขึ้น แผนภูมิกระบวนการดำเนินงานจึงเปรียบเสมือนเอกสารชิ้นแรกในการให้ข้อมูลที่สำคัญของการออกแบบแผนผังโรงงาน

แผนภูมิกระบวนการไหล (Process Flow Chart)

แผนภูมิกระบวนการไหล คือ แผนภูมิที่เขียนขึ้น เพื่อบันทึกขั้นตอนการทำงาน หรือ บันทึกขั้นตอนในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยละเอียด เพื่อการศึกษาในการปรับปรุงงาน โดยใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมทั้งหมดที่มีอยู่ในการบันทึกรายละเอียดของงาน

แผนภูมิกระบวนการไหล แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. บันทึกการทำงานของคน (Man Type) เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลที่จะบันทึก เฉพาะการทำงานของคนเท่านั้น มุ่งที่ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือกิจกรรมที่คนกระทำ โดยเฉพาะ

2. บันทึกการแปรรูปของวัสดุ (Material Type) เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลที่จะ บันทึกขั้นตอนที่วัสดุจะต้องผ่านหรือถูกกระทำต่อในการแปรรูปวัสดุนั้น หรือในกระบวนการใดๆ ที่วัสดุนั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ที่วัสดุนั้นถูกกระทำหรือถูกแปรรูป ไปเท่านั้น

3. บันทึกการใช้งานของเครื่องมือ (Equipment Type) เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลที่ จะบันทึกสภาพการถูกใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่กำลังศึกษาอยู่ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกงาน คือ




ใช้แทน การทำงาน (Operation)

ใช้บันทึกเหตุการณ์หรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นกิจกรรม ซึ่งมุ่งไปสู่ผลสำเร็จของงาน เกิดขึ้น หรือเมื่อวัสดุถูกกระทำ หรือเมื่อวัสดุถูกประกอบเข้าด้วยกัน หรือตลอดประกอบออกจาก กัน



ใช้แทน การตรวจสอบ (Inspection)

ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เป็นการตรวจสอบคุณภาพ หรือการตรวจนับจำนวน หรือ ปริมาณ



ใช้แทน การเคลื่อนย้าย (Transportation)

ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนที่ตั้งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด หนึ่งของคนหรือวัสดุ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ



ใช้แทน การพักค oy (Delay)

ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่มีลักษณะของการรอคอย หรือการเสียเวลาที่จะปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป ทำให้เหตุการณ์ที่วางแผนการไว้ล่วงหน้าไม่เกิดขึ้นตามเวลา หรือขั้นตอนที่กำหนดไว้



ใช้แทน การเก็บรักษา (Storage)

ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่มีการเก็บรักษาหรือควบคุมโดยมีการดูแลรับผิดชอบ เช่น การทำวัสดุอยู่ในความดูแลของคลังพัสดุหรือการเก็บรักษาเอกสารเรื่องราว เพื่อการอ้างถึงในอนาคต นอกจากนี้ ในการนี้ที่มีกิจกรรม 2 อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน อาจใช้สัญลักษณ์ร่วม (Combined Symbols) เช่น หมายถึงสัญลักษณ์ร่วมของการทำงานและตรวจสอบ

ความสำคัญของแผนภูมิกระบวนการใหม่ คือ แผนภูมิกระบวนการใหม่ ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่คล้ายกับแผนภูมิกระบวนการดำเนินงาน แต่ใช้สัญลักษณ์ในการบันทึกงานมากกว่า ก่อร่อง คือ แผนภูมิกระบวนการดำเนินงานใช้สัญลักษณ์ในการบันทึกงาน 2 ตัว คือ การทำงาน (Operation) และการตรวจสอบ (Inspection) ส่วนแผนภูมิกระบวนการใหม่ใช้สัญลักษณ์เพิ่มขึ้นอีก 3 ตัว คือ การเคลื่อนย้าย (Transportation) การพักค oy (Delay) และการเก็บรักษา (Storage) ดังนั้นการจดบันทึกทั้งหมดลงในแผ่นเดียว กัน ดังเช่น แผนภูมิกระบวนการใหม่ให้ใช้การเขียนเพียงผังการผลิตอย่างแต่ละอันแยกกัน ทั้งนี้เพื่อจะได้บรรจุรายละเอียดลงให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การพักค oy และการเก็บรักษาของแต่ละกระบวนการย่อย จะถูกพิจารณาโดยอิสระเพื่อการปรับปรุงในที่สุดสำหรับการบันทึกการทำงานที่เกี่ยวกับโรงงานผลิต จะเริ่มตั้งแต่เมื่อวัตถุดิบถูกนำเข้าไปในบริเวณโรงงาน การบันทึกจะกระทำในลักษณะเหมือนการติดตามวัสดุนั้นไปทุกหนทุกแห่งของขั้นตอนตั้งแต่ถูกขนไปเข้าคลังวัตถุดิบ ตรวจสอบผ่านขั้นตอนการผลิตโดยเครื่องจักรต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ถ้าศึกษาแผนภูมิกระบวนการใหม่โดยละเอียดจะเข้าใจกรรมวิธีในการผลิตโดยตลอด และเกิดความคิดในการปรับปรุงงานไปด้วย

หลักการ ECRS

Elimination	การขัดออก เป็นการขัดงานหรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า
Combine	การรวมเข้าด้วยกันเป็นการรวมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติที่คล้ายกันเป็นขั้นตอนเดียวกัน
Rearrange	การจัดลำดับใหม่ นำข้อมูลมาไว้เคราะห์มาจัดลำดับขั้นตอนระบบใหม่
Simplify	การทำให้ง่ายขึ้น ทำให้ขั้นตอนและการทำงานที่สะดวกขึ้น

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improve Technique)

คำว่า Productivity มีการแปลความหมายได้หลายอย่าง เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มปริมาณการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต แต่ความเป็นจริงแล้ว การเพิ่มผลผลิตไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากว่าเราสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตเหมือนกัน การลดการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตให้มากขึ้น ก็นับว่าเป็นการเพิ่มผลผลิต สำหรับแนวคิดในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) เริ่มต้นจากการนำความคิดตามหลักแนววิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารซึ่งเริ่มจาก นายเฟรเดอริก ดับบลิว เทเลอร์ ในปี 2454 โดยได้วางแนวความคิดในทางวิทยาศาสตร์ดังนี้

แนวความคิดในทางวิทยาศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตต่อมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปหรืออีกนัยหนึ่งว่าผลผลิต (Output) หารด้วยปัจจัยการผลิต (Input) โดย

ผลผลิต (Output) ได้แก่ สินค้าบริการต่างๆ เช่น เครื่องครัวเครื่องใช้ในบ้าน รถยนต์บ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต

ปัจจัยการผลิต (Input) ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ แรงงาน วัสดุ ดิน พลังงาน เครื่องจักร เงินลงทุน ฯลฯ

$$\frac{\text{ดั้งนั้น}}{\text{Input}} \quad \text{Productivity} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ในแนวทางความคิดทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการวัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ซึ่งเราสามารถทำได้ทั้งการวัดทางกายภาพ (Physical Productivity) คือ การวัดผลงานเป็นชั้น น้ำหนัก เวลา หรือจำนวนคนงาน และการวัดคุณค่า (Value Productivity) วัดเป็นจำนวนค่าที่เป็นตัวเงิน

การพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ที่มีประสิทธิผลมีด้วยกัน 5 วิธี คือ

1. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต แต่การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
2. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตแต่ปัจจัยคงที่
3. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและการลดลงของปัจจัยการผลิต
4. การลดลงของผลผลิตและการลดลงของปัจจัยการผลิต แต่การลดลงของปัจจัยการผลิตมากกว่าการลดลงของผลผลิต
5. ผลผลิตคงที่ และการลดลงของปัจจัยการผลิต

ดังนั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) จึงไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึง การเพิ่มปริมาณการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องของผลผลิตอย่างเดียว เพราะการเพิ่มปริมาณการผลิตนั้น ถ้าเกิดขึ้นในขณะที่ตลาดยังไม่ต้องการ ก็จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถทำได้หลายทาง แต่มักจะใช้หลักการของการบริหารการผลิตเข้าช่วยส่วนใหญ่ ซึ่งพอกลุ่มไปได้ดังนี้

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยี คือ การนำเอาประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจที่มุ่งเน้นมืออยู่มาสร้างวิธีการ และอุปกรณ์เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงวิธีการทำงานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านบุคคล การจัดการด้านการเงิน ยอมส่งผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านบุคคล

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านบุคคล มีวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิต คือ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

3.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.3 การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อความสะดวกในการทำงาน

3.4 การจัดหาสวัสดิการแก่พนักงาน

3.5 การเพิ่มเงินเดือน ค่าจ้าง สิ่งจูงใจ

การวัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในการวัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่า ความพยายามที่ได้ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ใช้ในการผลิตนั้น ได้ก่อให้เกิดผลผลิตมากน้อยเพียงใด และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นในระดับต่อๆไปด้วยในการวัดอาจแบ่งเป็น

1. การวัดผลเบรียบเทียบระหว่างเวลาที่ต่างกัน

2. การเบรียบเทียบวัดผลกระทบระหว่างเวลาที่ใช้ต่างกัน

3. การวัดผลเบรียบเทียบในกลุ่มกิจการ (Interfirm Comparison) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

4. การวัดผลเบรียบเทียบระดับภาคซึ่งอาจแบ่งออกเป็น เกษตรกรรม เหมืองแร่ การก่อสร้าง ไฟฟ้า แก๊ส ประปา ฯลฯ

การจัดสมดุลในสายการผลิต (Line Balancing)

เป็นปัญหาการกำหนดการทำงานให้กับหน่วยผลิตแบบหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการผลิตสินค้าที่มีปริมาณมาก ๆ และค่อนข้างสม่ำเสมอและไม่มีการผันแปรมากนัก ตำแหน่งของขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดแน่นอนตามลำดับขั้นเป็นสายการผลิต ซึ่งในสายการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็นสถานีการทำงาน (Work Station) หลาย ๆ สถานีต่อเนื่องกัน ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิตจึงเป็นเรื่องการพิจารณากำหนดงานหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบสินค้าให้กับสถานีงานหรือหน่วยผลิต โดยพยายามให้สถานีงานต่าง ๆ มีภาระงานที่สมดุลกัน ขณะเดียวกันก็สามารถผลิตสินค้าได้ตามอัตราความต้องการ การแก้ไขปัญหาการทำให้สายการผลิตสมดุล ก็คือ การพยายามลดเวลาสูญเปล่า (Idle Time) ในสายการผลิต ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ข้อจำกัดประการแรกที่จะต้องคำนึงถึงก่อน ก็คือ ปริมาณในการผลิต การเปลี่ยนไปของปริมาณการผลิต จะเป็นผลให้ขาดความสมดุลในสายการผลิต สำหรับข้อจำกัดอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงแบบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบมีไม่พอ การขาดแรงงาน และเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตต่างก็มีผลต่อความสมดุลของสายการผลิตทั้งสิ้น การผลิตแบบนี้จะทำงานแบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบผ่านขั้นตอนตามลำดับจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งมักจำเลียงโดยสายพาน การจัดสายการผลิตแบบต่อเนื่องนี้ ถ้าสามารถจัดให้สถานีทำงานแต่ละสถานีมีความสมดุลกัน เวลาว่างเปล่าในแต่ละสถานีก็จะมีน้อย เมื่อเวลาว่างในสถานีงานมีน้อย ก็แสดงว่า ประสิทธิภาพของสายการผลิตสูง บางทีแต่ละสถานีงานมีงานทำไม่เท่ากัน ทำให้คนงานบางสถานีงานห้อยใจ เพราะรู้สึกว่า เสียเปรียบที่ต้องทำงานมาก ทางแก้ทางหนึ่ง ก็คือ ทำสายงานผลิตให้สมดุล คือ จัดให้สถานีงาน มีเวลาทำงานใกล้เคียงกัน สถานีงานส่วนใหญ่จะมีคนทำงาน 1 คน มีเครื่องมือเท่าที่จำเป็น คนงานแต่ละคนจะถูกออกแบบให้มีความชำนาญในงานแต่ละอย่างโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้การทำงานเร็วขึ้น การแบ่งสายการผลิตออกเป็นสถานีงาน สามารถทำได้โดยการนำสินค้า สำเร็จรูปมาไว้เคราห์แยกออกเป็นส่วนๆ และศึกษาขั้นตอนในการประกอบชิ้นส่วนอย่างๆ นั้น เป็นสินค้าสำเร็จรูป ต่อจากนั้นจึงศึกษาเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอน แล้วจึงนำ ขั้นตอนของงานเหล่านั้นมาแบ่งในสถานีงานให้ถูกต้องตามลำดับขั้น โดยให้สายการผลิตนั้นมี ความสมดุลด้วย งานการจัดสายการผลิตนี้ เป็นงานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการออกแบบการผลิต หรือเป็นงานในช่วงหลังของการวางแผนการผลิตรวม ถ้าเกิดขึ้นในช่วงของการออกแบบ การผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตนั้นเป็นแบบแน่นอน เครื่องจักรที่ใช้ส่วนมากเป็นขนาดใหญ่ หรือชนิดพิเศษ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ตำแหน่งของการทำงานต่าง ๆ จะถูกกำหนดแน่นอนตามลำดับขั้น การเปลี่ยนแปลงทำได้ยาก เช่น การผลิตเยื่อกระดาษ การกลั่น น้ำมัน การผลิตน้ำอัดลม เป็นต้น ไม่ว่าแผนการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สายการผลิต นี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในบางกรณีในสายการผลิต งานในสถานีทำงานต่าง ๆ อาจจะพอกเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต การผลิตแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพากสายงาน

ประกอบ ซึ่งอาจใช้คุณเข้าประจำสถานีงานต่างๆ หรืออาจจะเป็นเครื่องจักรที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงได้พอสมควร

ข้อมูลที่ต้องการในการทำให้เกิดความสมดุลในสายการผลิต

ในการที่จะทำให้สายการผลิตสมดุล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ปริมาณการผลิต
2. การทำงานและลำดับขั้นการทำงาน
3. เวลาในการทำงานของแต่ละชิ้น

ปริมาณการผลิตนั้นทราบได้จากการสำรวจและการคาดคะเนความต้องการของตลาด เมื่อทราบความต้องการของตลาด ก็จะเป็นผลให้ทราบว่าการผลิตควรจะผลิตในอัตราเท่าไร การทำงานและลำดับขั้นการทำงานของการผลิตจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องเสียก่อน ก่อนที่จะดำเนินงานขั้นต่อไป ส่วนเวลาในการทำงานของแต่ละขั้นตอนนั้นนับว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้สายการผลิตเกิดความสมดุล ความจริงแล้วการแก้ปัญหานี้ ไม่มีอะไรมากไปกว่าการจัดการเกี่ยวกับเวลา ดังนั้นผู้วางแผนผังโรงงานควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาเวลาการทำงานเป็นอย่างดีพอสมควร

การจัดสายงานการผลิตในโรงงานที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง นับว่า มีความสำคัญมาก ในด้านการออกแบบโรงงาน โรงงานที่มีการจัดสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องพยายามจัดสายการผลิตให้มีความสมดุล ซึ่งตามความหมายของการจัดสายการผลิต (Production Line Balancing) ก็คือ การพยายามที่จะจัดให้สถานีงานต่างๆ มีอัตราการทำงาน หรือเวลาที่ใช้เท่าๆ กัน แต่ถ้าหากว่าเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีงานไม่เท่ากันแล้ว อัตราการผลิตของสินค้านั้นจะถูกกำหนดโดยเวลาในการทำงานของสถานีงานที่ใช้ในเวลามากที่สุด ซึ่งเวลาที่ใช้ในสถานีที่เป็นตัวกำหนดอัตราการผลิตของสินค้านี้ เราเรียกว่า รอบเวลาของการผลิต (Takt Time) ซึ่งหมายถึง เวลาระหว่างที่สินค้าเสร็จออกมากแต่ละชิ้นจะเท่ากับเวลาของสถานีที่ช้าที่สุด ดังนั้น จะเห็นว่าจะเกิดการรอคอยขึ้นในสถานีงานที่ใช้เวลาอย่างกว่า (ซึ่งเราจะต้องพยายามทำให้เกิดน้อยที่สุด) ตามปกติในการจัดสายการผลิต จะเริ่มด้วยการทำหนดรอบเวลาในการผลิต ลำดับขั้นงานต่างๆ และเวลาเฉลี่ยหรือเวลามาตรฐานของการทำงานแต่ละชิ้นนั้น จากนั้นก็พยายามรวมลำดับขั้นงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันให้เป็นสถานีทำงานโดยพยายามให้เกิดความแตกต่างกันของเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีน้อยที่สุด ในกรณีที่สถานีทำงานมีมากหรือน้อยไป ก็อาจจะจัดใหม่ โดยให้รอบเวลาผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงตามลำดับ

การกำหนดรอบเวลาผลิต (Takt time)

ในการกำหนดรอบเวลาการผลิต โดยปกติจะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาด ซึ่งจะกำหนดมาเป็นอัตราการผลิตต่อปี ต่อวัน หรือต่อชั่วโมง จากนั้นเรารู้ว่าใน 1 ชั่วโมงจะใช้เวลาเท่าใด จึงจะผลิตได้ตามปริมาณที่ต้องการ โดยเทียบได้กับเวลาการทำงานต่อวัน ดังนี้

$$\text{รอบเวลาการผลิต (Takt time)} = \frac{\text{ความต้องการของตลาด/ความสามารถในการผลิตต่อวัน}}{\text{เวลาการทำงานต่อวัน}}$$

ซึ่งเราจะได้เวลาที่สามารถผลิตออกมายield ในแต่ละสถานีงานจะใช้เวลาไม่เกิน 1 Takt Time ซึ่งค่าของรอบเวลาการผลิตนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบโรงงานหรือวางแผนผังโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร และยังมีประโยชน์ในการแก้ไขการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการที่เปลี่ยนไป

สถานีการทำงาน (Work Station)

ในการกำหนดสถานีในการทำงานจะนำเอาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ที่หาได้มาหารด้วยเวลาของรอบเวลาการผลิต (Takt Time) จะได้กับรูปแบบสมการดังนี้

$$\text{สถานีการทำงาน (Work Station)} = \frac{\text{เวลามาตรฐาน (Standard time)}}{\text{รอบเวลาของการผลิต (Takt time)}}$$

ประเภทของการจัดสมดุลสายการผลิต

1. Single-Model Line สายการผลิตที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์แบบเดียว กันตลอด
2. Batch-Model Line ใช้สายการผลิตเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์หลายแบบ โดยแต่ละแบบจะมีลักษณะการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีการผลิตเป็นวงๆ ทำให้มีการผลิตภัณฑ์แบบเดียวเท่านั้นอยู่ในสายการผลิตไม่ว่าเวลาใด
3. Mixed-Model Line ใช้สายการผลิตเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์หลายแบบในเวลาเดียวกัน

ข้อจำกัดของการจัดสมดุลสายการผลิต (Constraints)

1. ข้อจำกัดด้านลำดับงาน (Precedence Constraints) ข้อจำกัดว่าก่อนที่จะเริ่มงาน ย่องานหนึ่งๆได้ จะต้องทำงานอื่นใดๆที่ระบุให้เสร็จก่อน
2. ข้อจำกัดด้านความใกล้-ห่าง (Zoning Constraints) ข้อจำกัดในการจัดสถานีงานว่า จะต้องทำงานอะไรใกล้ๆกัน (Positive Zoning Constraints) หรือจะต้องแยกงานอะไรให้อยู่ห่างๆกัน (Negative Zoning Constraints)
3. ข้อจำกัดด้านสถานที่ (Position Constraints) ข้อจำกัดเกี่ยวกับด้านสถานที่และ สภาพการผลิต เช่น การประกอบผลิตภัณฑ์ใหญ่มากๆ อาจทำให้งานบางงานต้องถูกแยกที่ทำให้โดยปริยาย

วิธีการจัดสมดุลสายการผลิต

ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า วิธีจัดสมดุลของสายการผลิตนั้นมีด้วยกัน ดังนี้

โดยจะกำหนดให้ $T_c = \text{(Takt Time)}$

$T_{c_j} = \text{เวลาที่ต้องใช้กับงานย่อยที่ } j ; j = 1, 2, \dots, n$

และ $T_c \geq T_{c_j} ; j = 1, 2, \dots, n$

วิธีของ Largest Candidate Rule

วิธีนี้อาศัยกฎการเลือกเวลาที่มากที่สุดก่อน เป็นวิธีการที่ง่ายในการที่จะทำให้สายการผลิตสมดุลด้วยการเลือกงานที่ใช้เวลา多くที่สุด และที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเอามาร่วม โดยไม่ขัดต่อกฎของความต้องการก่อนหน้าหลัง และงานที่ใช้เวลาการคงลงมา สำหรับแต่ละหน่วยงาน วิธีนี้เหมาะสมสำหรับปัญหาง่ายๆ เพราะจะให้คำตอบที่รวดเร็วกว่า

ก. เรียงลำดับของ T_{c_j} จากมากไปน้อย

ข. จัดงานย่อยให้สถานีงานแรก โดยเลือกงานย่อยที่มี T_{c_j} สูง โดยไม่ขัดต่อ ข้อจำกัดของงานด้านลำดับงาน และไม่ทำให้เวลาของสถานีงานสูงกว่ารอบเวลาในการผลิต (Takt Time)

ค. เลือกงานย่อยต่อไปในขั้นที่ 2 จนกระทั่งไม่สามารถเลือกงานให้สถานีนั้นรับงานย่อยได้อีก เพราะเวลาจะต้องไม่เกินรอบเวลาในการผลิต (Takt Time)

ง. เลือกงานลำดับต่อไปที่มีค่า T_{c_j} ที่มีลำดับเวลาของลงมาจากสถานีแรก จนกระทั่งเลือกงานย่อยต่างๆ ได้หมด

วิธีของ Kilbridge และ Wester

วิธีนี้เป็นการคำนวณด้วยมือและให้ประสิทธิภาพของสายงานผลิตสูง แต่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ถ้าหากงานมีงานจำนวนมากๆ แต่ถ้าหากมีงานจำนวนไม่มากนัก วิธีนี้ก็จะให้ผลได้ดีซึ่งหลักการของวิธีนี้ พอกจะสรุปได้ดังนี้

ก. เขียนแผนผังงานย่ออย่างย่อหน้างานอื่นในระดับเดียวกันอยู่ใน Column เดียวกัน

ข. เรียงงานย่อตามลำดับ Column

ค. จัดงานย่อให้สถานีงานโดยเริ่มจากงานย่ออยู่ใน Column 1 และจัดตามลำดับของลำดับ Column จนกระทั่งเวลาในสถานีงานมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับ รอบเวลาการผลิตแล้วจึงเริ่มเป็นสถานีงานถัดไป

วิธี Ranked positional weight (RPW)

โดยวิธีนี้จะกำหนดงานให้กับสถานีงานตามลำดับของงานที่มีความยาวของเวลาที่เหลืออยู่ในการทำงานทั้งหมดที่สูงที่สุดก่อน โดยก่อนอื่นเราจะต้องทำการกำหนดน้ำหนักให้กับขั้นตอนของงานทุกๆ ขั้นตอนที่อยู่ในสายการผลิตนั้นๆ การกำหนดน้ำหนักให้กับงานแต่ละขั้น ก็คือ การหาผลรวมของเวลาการทำงานของขั้นงาน นับตั้งแต่ขั้นงานที่ต้องการหาไปจนถึงขั้นงานสุดท้ายของสายการผลิต

โดยจะกำหนดเวลารวมงานทั้งหมดของงานย่อ = RPW

ก. หากค่าเวลารวมของงานใดๆ ก็ตามที่ต้องการหาจะเท่ากับผลรวมของเวลาในงานย่ออยู่นั้นๆ รวมกับงานย่ออื่นๆ ทั้งหมดจนจบสายการผลิต

ข. จัดลำดับงานย่อโดยเรียงตามค่า RPW ที่มากที่สุดไปยังค่า RPW ที่น้อยที่สุด

ค. จัดงานย่อต่างๆ ลงสถานีงาน โดยไล่จากงานย่อข้างบนลงล่างโดยไม่ให้ขัดแย้งกับข้อจำกัดด้านลำดับงาน โดยนำเวลาของสถานีงานย่ออยู่นั้นๆ มาคิดแทนและให้เวลารวมของงานย่อที่แต่ละสถานีงานมีมากที่สุดแต่ไม่เกินรอบเวลาในการผลิต

จากหลักการและทฤษฎีข้างต้นการทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ ต้องการหาเวลา มาตรฐาน ปัจจุบัน ดังนั้นจึงเลือกการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) มาใช้วัดเวลาการทำงานโดยการวิเคราะห์จากเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะเป็นวิธีและหลักการซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริง ไม่ซับซ้อนจนเกินกว่าผู้ที่จะทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะแสดงวิธีการและขั้นตอนในบทต่อไป

การสำรวจงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่งสามารถทราบรวมกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

เหม้นต์ วิเศษสิงห์ (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การสมดุลสายการผลิตโดยเทคนิค Maynard Operation Sequence Technique (MOST) กรณีศึกษา: สายการผลิตเบาะรถยนต์ สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการหาเวลามาตรฐานโดยใช้วิธีการศึกษาเวลาแบบ MOST (Maynard Operation Sequence Technique) ซึ่งเป็นหนึ่งในการหาเวลามาตรฐานแบบล่วงหน้า (Predetermined Motion Time : PMT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนจากการหาเวลามาตรฐานโดยใช้การจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study) ใน การศึกษารังนี้ ได้นำสายการผลิตเบาะหน้ารถยนต์เป็นกรณีศึกษา ซึ่งสายการผลิตนี้จะมีเวลาในการผลิตที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากการหาเวลามาตรฐานโดยใช้การจับเวลาโดยตรง และส่งผลให้การวางแผนการผลิตคลาดเคลื่อนจากการประกอบงานจริง

เมธัส ทีบเงิน (2549) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานทำถุงน้ำเย็น จากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงงานตัวอย่าง จะพบว่า ปัจจุบันทางโรงงาน ตัวอย่างมีปัญหาด้านการผลิต ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละเดือน โดยได้พบว่า ปัญหาด้านการผลิตที่ไม่สามารถผลิตให้ตรงตามแผนได้ คือ ปัญหาในเรื่องการจัดการด้านการทำงานและปัญหาอุปทาน (Bottle Neck) จึงทำให้เกิดการรองงานขึ้น เนื่องจากการผลิตที่ไม่สมดุลกันในสายการผลิต ทำให้ขั้นตอนในการทำงานเกิดงานที่อยู่ในระหว่างการผลิต (Work in Process) ขึ้น จึงทำให้ปัญหาในการผลิตไม่ตรงตามแผนการผลิต งานวิจัยนี้ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในสายการผลิต โดยการใช้วิธีการศึกษาการทำงาน (Work Study) การวัดผลงาน (Work Measurement) การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Productivity Improvement) และการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐานและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

จากรุพงษ์ บรรเทา (2547) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดตารางการผลิต : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยานิพนธ์ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตารางการผลิตสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นตัวอย่าง กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา อันเนื่องมาจาก มีการจัดงานให้พนักงานทำงานล่วงเวลาจำนวนมาก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจนสามารถลดปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาการวางแผนการผลิตแบบเดิม การวางแผนการผลิตที่เสนอแนะ และการวางแผนการผลิตในกรณีที่เครื่องจักรเครื่องได้เครื่องหนึ่งเกิดหยุดชั่วคราวเนื่องจากชำรุดหรือเสียขณะทำการผลิต ในการศึกษาใช้ดัชนีวัดประสิทธิภาพ 4 อย่าง ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด (Make Span) ค่าเฉลี่ยเวลาการไฟลของงาน (Mean Flow Time) ค่าเฉลี่ยเวลาสายของงาน (Mean Lateness) และค่าเฉลี่ยเวลาล่าช้าของ

งาน (Mean Tardiness) ส่วนตารางการผลิตที่เสนอแนะใช้วิธีการอิวาริสติก ตามกฎการจัดลำดับความสำคัญของงาน 4 กฎ ได้แก่ แบบ EDD (Early Due Date) SPT (Shortest Processing Time) LWKR (Least Working Remaining) และ MWKR (Most Work Remaining) โดยนำมาทดลองจัดตารางการผลิตเปรียบเทียบกับการจัดตารางการผลิตแบบเดิม นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเปรียบเทียบตารางการผลิตในกรณีที่ไม่แน่นอน อันเกิดจากการมีเครื่องจักรเสียต้องใช้เวลาในการซ่อม

ศรันยา อุดมศรี (2547) "ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบใหม่เลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีอิวาริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์ งานวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิต สำหรับระบบผลิตแบบใหม่เลื่อนที่ไม่มีสถานที่เก็บงานระหว่างกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาลำดับของงานที่ทำให้เวลาปิดงานของระบบดีที่สุด โดยในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก คือ การพัฒนาวิธีค้นหาคำตอบแบบอิวาริสติก เป็นการเปรียบเทียบวิธีอิวาริสติก NEH และวิธีอิวาริสติกที่ได้ทำการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลเวลาการดำเนินงานที่เป็นค่าคงที่จาก OR-Library และในส่วนที่สอง เป็นการนำวิธีอิวาริสติก NEH และวิธีอิวาริสติกที่พัฒนามาประยุกต์ใช้กับสายการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ผู้วิจัยทำการพัฒนาวิธีอิวาริสติกซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การเรียงลำดับงานเริ่มต้น โดยในขั้นตอนนี้เป็นการทดลองสร้างลำดับงาน เริ่มต้นใหม่ ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการแทรกรางลงในตำแหน่งต่างๆ ของลำดับงาน ให้สอดคล้องกับลำดับงานเริ่มต้นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จากนั้นทำการประเมินผลในงานวิจัยส่วนแรก โดยเปรียบเทียบเวลาปิดงานของระบบที่ได้จากวิธีอิวาริสติก กับค่าคำตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากการจำลองทางคณิตศาสตร์ พぶว่า วิธีที่พัฒนาจากวิธีอิวาริสติกของ Palmer วิธี Sum Absolute Differences และวิธี Sum Absolute Residuals สามารถหาค่าคำตอบที่ดีกว่าวิธีอิวาริสติก NEH และวิธีอิวาริสติกที่พัฒนาเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการหาคำตอบที่ไม่ต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ในส่วนที่สอง พぶว่า วิธีอิวาริสติกที่พัฒนาสามารถหาลำดับของงานที่ทำให้เวลาปิดงานของระบบน้อยลงกว่าแผนการผลิตในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา นอกจากนั้นวิธีอิวาริสติกที่พัฒนาขึ้นสามารถหาคำตอบใกล้เคียงกับค่าคำตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากการจำลองทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของคำตอบโดยเฉลี่ยไม่มากกว่า 1% และจากการวิเคราะห์ความไวของวิธีอิวาริสติกที่พัฒนา พぶว่า วิธีอิวาริสติกที่พัฒนาจากอิวาริสติกของ Palmer มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดจากสมมติฐานว่าถ้าหากมีการเสียของเครื่องจักร

เด่นชัย บำรุงเงา (2548) "ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดตารางการผลิตแบบงานตามสั่ง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแบบงานตามสั่ง (Job Shop Production) ของโรงงานผลิตบีมขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งประสบกับปัญหาการส่งมอบล่าช้า ด้วยวิธีการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสม ในการศึกษาทดสอบในการจัดตารางการผลิตนี้ ใช้หลักการอิวาริสติกส์ด้วย

กฎการจัดลำดับความสำคัญ 3 กฎ ได้แก่ EDD (Earliest Due Date) SPT (Shortest Processing Time) และ LWKR (Least Work Remaining) โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป QS (Quantitative Systems) เป็นเครื่องมือในการจัดตารางการผลิต ดัชนีวัดประสิทธิภาพ ตารางการผลิต คือ ค่าจำนวนงานล่าช้า (Number of Tardy Jobs) ค่าเวลาของงานโดยเฉลี่ย (Mean Tardiness) ค่าเวลาสายงานโดยเฉลี่ย (Mean Lateness) และค่าประสิทธิภาพการใช้งาน (Mean Machine Utilization)

ไพรัตน์ ต่ายใหญ่เที่ยง (2539) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดตารางการผลิตสินค้า ตามใบสั่งซื้อในบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัญหาในการวางแผนการผลิตตามใบสั่งซื้อของการผลิตเฟอร์นิเจอร์โซฟา ในโรงงานที่มีกำลังการผลิตปานกลาง ประมาณ 150 ชุดต่อสัปดาห์ สินค้าที่ทำการผลิตจะมีคุณภาพดี โดยที่บริษัทจะจับกลุ่มลูกค้าในตลาดสูง วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิต เพื่อให้สินค้าผลิต เสร็จและสามารถส่งมอบลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทเสียค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานน้อยที่สุด ลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า จะกำหนดช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยที่ทางบริษัทได้กำหนดช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าขั้นต่ำได้ การวางแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละวันการผลิต จะถูกแบ่งให้ลักษณะเป็นการวางแผนการผลิตประจำวัน โดยการผลิตจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีการพัฒนาหลักการในการวางแผนการผลิต ประกอบด้วยหลักการใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ 1. การจัดจำนวน พนักงานให้เหมาะสมกับงาน 2. การจัดลำดับงานผลิตให้สอดคล้องกับวันส่งมอบงาน สมการ เชิงเส้นตรง (Linear Programming) ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในแผนกที่เป็นคือขั้นตอนของระบบการผลิต โดยการกำหนดจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าแต่ละรุ่น การจัดลำดับงานและการป้อนงานเข้าฝ่ายผลิตจะนำหลักการ ค่าที่น้อยที่สุดของเวลาเสร็จงานก่อนกำหนด (Shortest Slack Time) มาใช้เพื่อให้การวางแผนการผลิตนั้น มีงานที่จะเสร็จช้ากว่ากำหนดส่งมอบงานน้อยที่สุด

อุดมรัตน์ หลายชัยไทย (2523) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดทำระบบการจัดลำดับงานการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการผลิตงานเสร็จไม่ทันกำหนดส่งมอบ โดยการศึกษาสภาพการทำงานและปัญหาการวางแผนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ประเภทสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และหาแนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดตารางการผลิต และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปรับปรุงระบบการทำงาน ในการศึกษาได้ใช้โรงพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา โดยมุ่งหวังว่าผลจากการศึกษาจะได้เป็นแบบอย่างแก้ไขในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบการวางแผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ไม่มีการศึกษากำลังการผลิตที่เป็นจริงของ

โรงงาน ไม่มีหน่วยงานวางแผนการผลิตและผู้รับผิดชอบโดยตรง และการจัดการวัตถุดิบขาดประสิทธิภาพ จากสภาพที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการทำงานล่วงเวลามากและการส่งมอบเกิดความล่าช้า ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดย 1. การประยุกต์ใช้เทคนิคในการศึกษาวิธีการทำงาน (Work Study) เพื่อช่วยในการกำหนด เวลามาตรฐานในการทำงานและกำลังการผลิตของเครื่องจักร 2. การประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิต และการจัดตารางการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดตารางการผลิต ซึ่งจะช่วยลดการส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลาได้ 3. การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ คือ Borland Delphi 5 เข้ามาช่วยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดตารางการผลิต และช่วยในการจัดตารางการผลิต ผลจากการศึกษาและวิจัยพบว่า ภายหลังจากการปรับปรุงตามแนวทางต่างๆ ที่เสนอแนะ ทำให้การจัดตารางการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสามารถลดอัตราการทำงานล่วงเวลาลงจากเดิม 4601.10 ชั่วโมงคนต่อเดือน เหลือ 2332.33 ชั่วโมงคนต่อเดือน คิดเป็น 50.69 % และลดอัตราการผลิตงานเสร็จไม่ทันกำหนดส่งมอบลงจากเดิม 134 งานต่อ 180 งาน (74.36 %) เหลือ 119 งานต่อ 216 งาน (55.18 %) นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยผู้บริหารสามารถตัดสินใจด้านบริหารได้รวดเร็วขึ้น

มาโนช ริทินโยม (2545) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบ Flow Shop กรณีศึกษา กระบวนการผลิตกระสอบสาแพลสติก วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตารางการผลิตของกระบวนการผลิตแบบ Flow Shop กรณีศึกษาการผลิตกระสอบสาแพลสติก โดยใช้หลักการอิวารีสติกส์ด้วยวิธีกฎการจัดลำดับการผลิต 3 กฎ ได้แก่ Shortest Processing Time (SPT) Earliest Due Date (EDD) และ Least Work Remaining (LWKR) เพื่อจัดลำดับงาน n ชนิดผ่านสถานีการผลิต m สถานีที่ทำงานต่อเนื่องกันแบบอนุกรม ดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของงาน คือ ค่า Mean Flow Time ค่า Mean Lateness และค่า Mean Tardiness งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Quantitative System (QS) โปรแกรม Decision Science (DS) และโปรแกรม Interactive Production Sequencing System (IPSSS) เป็นเครื่องมือสำหรับจัดตารางการผลิต ผลการศึกษา พบว่า การจัดตารางการผลิตด้วยโปรแกรม DS และ IPSSS ให้ผลดีกว่าการจัดตารางการผลิตด้วยระบบเดิมของกรณีศึกษา กฎการจัดลำดับที่ดีต่อดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพ คือ กฎการจัดลำดับ SPT ซึ่งให้ค่า Mean Flow Time เท่ากับ 499.23 ชั่วโมง ค่า Mean Lateness เท่ากับ 286.49 ชั่วโมง และค่า Mean Tardiness เท่ากับ 321.17 ชั่วโมง และ เมื่อเปรียบเทียบการจัดตารางการผลิตกับระบบเดิม พบว่า ทำให้ค่า Mean Flow Time ลดลง 14.98 เปอร์เซ็นต์ ค่า Mean Lateness ลดลง 2 เปอร์เซ็นต์ และค่า Mean Tardiness ลดลง 10.08 เปอร์เซ็นต์


อัจนา วัฒนานนท์ (2542) "ได้ทำการศึกษาเรื่อง Analysis of Work Standard in the Production of Engine Cylinder Head โดยมีการวางแผนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้แน่น พบร่วมกับ ไม่สามารถทำการผลิตได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับแผนการผลิตอยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมของสายการผลิต โดยในการศึกษารังนี้ได้เลือกสายการผลิตฝาสูบ เพื่อทำการศึกษา เนื่องจากเป็นสายการผลิตที่ทำการผลิตอยู่สม่ำเสมอ และมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณการผลิตผิดไปจากแผนการผลิตสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อกำหนดเวลามาตรฐานที่เหมาะสมของสายการผลิตฝาสูบ (Cylinder Head) ของโรงงานตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต"

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานสารนิพนธ์

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน

โรงงานกรณีศึกษานี้ ผลิตรองเท้าแตะชนิดที่ทำมาจากโพเมชนิดหนึ่ง คือ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) ซึ่งมีรูปแบบการผลิตแบบ Mass Production โดยขั้นตอนการผลิตจะเริ่มจากลูกค้าส่งแผนการสั่งซื้อมาที่ Production Control เพื่อทำการสั่งผลิต จากนั้นทาง Production Control จะทำการจัดส่งแผนการสั่งซื้อวัสดุ ไปที่ Supplier เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดส่งตามแผนการผลิต และอีกด้านหนึ่งทาง Production Control จะส่งแผนการผลิตมาที่แผนกต่างๆ เพื่อทำการผลิต โดยจะเริ่มที่แผนก Part Control ตรวจสอบชิ้นส่วนที่ส่งมาจาก Supplier Warehouse โดยการรับ Part จาก Supplier และจัดจ่ายเข้าไปที่แผนกตัด แผนกเย็บ แผนกประกอบ และแผนกจัดส่งสินค้าไปที่ลูกค้า ซึ่งแต่ละการผลิต ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจัดส่งสินค้า (Lead Time) และความสามารถในการผลิต (Capacity) และเวลาในการผลิตล่วงหน้า (Lead Time) สินค้าให้กับลูกค้า โดยทางแผนกวิศวกรรมการผลิตที่รับผิดชอบจะทำการหาเวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นตอนและส่งให้กับทางแผนก ควบคุมการผลิตในส่วนที่เป็น New Model ทางแผนกวิศวกรรมการผลิตจะได้รับข้อมูลจาก แผนก Specification Control ซึ่งก็จะมีในส่วนของแบบ (Drawing) รายการวัสดุ (Part List) ควบคุมมาตรฐาน (Specification Control) เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในออกแบบ การผลิตสินค้า เช่น ไลน์การผลิต จำนวนพนักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จากนั้นก็ทำการกำหนดเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน และส่งไปให้กับแผนกต้นทุน เพื่อทำการคิดราคาต้นทุนในการผลิตสินค้า และคิดในส่วนของราคาขาย และอีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปที่แผนกควบคุมการผลิต เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเวลามาตรฐานในการทำงานมีความผิดพลาดมาก ไปจากความเป็นจริงหรืออยู่ไป ซึ่งถ้าหากใช้เวลามากไปประสิทธิภาพจะต่ำลง แต่หากน้อยไปจะทำให้เกิดการรอคอยงานของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลไปยังราคาต้นทุนทำให้ต้นทุนในการผลิตน้อยทำให้ขาดทุนได้ และในส่วนของแผนกควบคุมการผลิต ก็จะมีผลทำให้ไม่สามารถผลิตงานได้ตามที่แผนกการผลิตและตามที่ลูกค้าต้องการได้




การไหลของกระบวนการจากวัสดุจนกระทั่งเป็นสินค้าส่งไปยังลูกค้า

หมายเหตุ → = การไหลของข้อมูล ➔ = การไหลของงาน


รูปที่ 3 การไหลของกระบวนการจากวัสดุจนกระทั่งเป็นสินค้าส่งไปยังลูกค้า

ศึกษาและรวมรวมข้อมูลของกระบวนการ

สภาพปัจจุบันของกระบวนการทำงาน พนักงานในขั้นตอนการประกอบจะประกอบงานบน Conveyor ซึ่ง Conveyor ก็จะหมุนนำชิ้นงานส่งไปที่สถานีตัดไป ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเดินหรือการเคลื่อนไหวออกจากตำแหน่งการประกอบงานน้อยมาก หลังจากการประกอบชิ้นงานจะถูกส่งไปเพื่อทำการตรวจสอบ และส่งต่อไปที่ส่วนท้ายของสายการผลิต โดยพนักงานต้องทำการตกลงชิ้นงาน ตรวจสอบความสวยงามและความสะอาด ยืนยันจำนวนการผลิตและนำไปสู่พาราเล็ก รอบรร履职 ล่อง ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 การไหลของกระบวนการประกอบรองเท้า



รูปที่ 4 การไฟลุ่นกระบวนการประกบรองเท้า (ต่อ)

ศึกษาที่มาของปัญหา สาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหา

ปัจจุบันกระบวนการผลิตมีการรอคิวยาว ใช้พนักงานในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก บางกระบวนการมีงานทำตลอดเวลา บางกระบวนการรอคิวยาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานแต่ละคนจะปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิผลรวม รวมทั้งไม่มีการศึกษาเวลา อย่างจริงจังทำให้บางครั้งส่งผลเสียต่อการวางแผนการผลิต เนื่องจากไม่ทราบถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของตนเอง

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยเครื่องมือทดลอง

1. การศึกษาการวิเคราะห์เวลาการปฏิบัติงานโดยวิธีการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study)

แนวทางและขั้นตอนการทำวิจัย

1.1 หาเวลามาตรฐานโดยวิธีการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study)

1.2 กำหนดรอบเวลาการผลิต (Takt Time)


1.3 หาจำนวนคนที่ใช้ในการผลิต (Manpower)

1.4 ทำการสมดุลสายการผลิต (Line Balance)

1.5 เปรียบเทียบประสิทธิผลรวมการทำงานก่อนและหลังสมดุลสายการผลิต

2. หาเวลามาตรฐานใหม่โดยวิธีการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study)

หลังจากที่ได้มีการกำหนดสายการผลิตที่จะทำการสาขิต เพื่อหาเวลามาตรฐาน โดย การใช้นาฬิกาจับเวลา (Direct Time Study) สายการผลิตที่เลือกเป็นการผลิตรองเท้า EVA ซึ่ง จะเป็นการทำงานด้วยมือ (Manual) เป็นส่วนใหญ่ โดยการทำงานจะผลิตแบบข้างซ้ายพร้อมข้างขวา ซึ่ง ประกอบไปด้วยพนักงาน ทั้งหมด 42 คน ดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 สายการประกอบที่นำมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบรองเท้าแตะ

เวลาามาตรฐานการทำงานโดยวิธีจับเวลา (Direct Time Study) จะเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการทำงาน จากนั้นจึงใช้นาฬิกาจับเวลาพนักงานประกอบงาน ซึ่งพนักงานที่จะจับเวลาต้องเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานและผ่านการประเมินจากหัวหน้างานว่าสามารถประกอบงานได้

ขั้นตอนการทำงานและเวลาามาตรฐาน จะสรุปให้เห็นตามตารางที่ 4 ซึ่งในการประกอบงานจะประกอบสลับกัน ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา คิดเป็นเวลาทำงาน ทั้งหมด 460 นาทีต่อวัน โดยคิดจากเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน เท่ากับ $8 \times 60 = 480$ นาทีต่อวัน และทางโรงงานได้จัดให้มีช่วงพักเบรกช่วงเช้า (10.00 นาฬิกา) และช่วงบ่าย (15.00 นาฬิกา) ช่วงละ 10 นาที รวมเป็น 20 นาที นำมาหักจาก 480 นาที ทำให้เหลือเวลาทำงาน 460 นาทีต่อวัน ซึ่งจะนำค่าไปคำนวณหาค่าอัตราการการทำงานและค่าต่างๆ ในหัวข้อถัดไป

ตารางที่ 4 เวลาามาตรฐานจากการจับเวลา รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา

การศึกษาเวลา (เวลาามาตรฐาน)


สถานี	ขั้นตอนการประกอบ	OBSERVATION TIME										CT \bar{x}	+4%	หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	ประกอบ 1 หูกับพื้นรองเท้า													
	ประกอบ 1 หูกับพื้นรองเท้าข้างขวา	4	5	5	3	5	4	4	5	4	4	4.3		
	ประกอบ 1 หูกับพื้นรองเท้าข้างซ้าย	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4.4		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											8.7	9.0	
2	ประกอบ 2 หูกับพื้นรองเท้าข้างขวา													
	ประกอบ 2 หูกับพื้นรองเท้าข้างขวา	5	4	3	3	4	5	4	4	4	5	4.1		
	ประกอบ 2 หูกับพื้นรองเท้าข้างซ้าย	5	4	3	3	4	5	4	5	4	5	4.2		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											8.3	8.6	
3	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่าง													
	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่างข้างขวา	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2.3		
	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่างข้างซ้าย	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2.2		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											4.5	4.7	
4	ทากาวพื้นรองเท้าด้านล่าง													
	ทากาวพื้นรองเท้าด้านล่างข้างขวา	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2.3		
	ทากาวพื้นรองเท้าด้านล่างข้างซ้าย	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2.2		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											4.5	4.7	
5	ทากาวพื้นด้านบน													
	ทากาวพื้นด้านบนขวา	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3.2		
	ทากาวพื้นด้านบนซ้าย	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3.2		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											6.4	6.7	
6	แบบ 1 หู													
	แบบ 1 หูข้างขวา	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2.2		
	แบบ 1 หูข้างซ้าย	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2.4		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											4.6	4.8	
7	แบบ 2 หู													
	แบบ 2 หูข้างขวา	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3.4		
	แบบ 2 หู	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3.5		
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											6.9	7.1	
8	เก็บพื้นรองเท้าด้านล่าง													
	รอนเวลารวม (Total Cycle Time)											5.0	5.2	

ตารางที่ 4 เวลา มาตรฐานจากการจับเวลา รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา (ต่อ)

9	งานน้ำยาประสานพ่นรองเท้าด้านบน											
	งานน้ำยาประสานพ่นรองเท้าด้านบนขวา	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2.2
	งานน้ำยาประสานพ่นรองเท้าด้านบนซ้าย	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2.3
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										4.5	4.7
10	งานน้ำยาประสานพ่นรองเท้าด้านล่าง											
	งานน้ำยาประสานพ่นรองเท้าด้านล่างขวา	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2.2
	งานน้ำยาประสานพ่นรองเท้าด้านล่างซ้าย	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2.4
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										4.6	4.8
11	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน											
	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกันข้างขวา	6	8	6	7	7	8	7	7	8	7	7.1
	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกันข้างซ้าย	6	8	6	8	8	8	7	6	8	7	7.2
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										14.3	14.9
12	อัดพื้นพ่นรองเท้าสองด้านติดกัน											
	อัดพื้นพ่นรองเท้าสองด้านติดกันข้างขวา	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3.3
	อัดพื้นพ่นรองเท้าสองด้านติดกันข้างซ้าย	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3.2
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										6.5	6.8
13	เจียรรอบขอบ											
	เจียรรอบขอบข้างขวา	7	7	8	8	7	8	8	7	8	7	7.5
	เจียรรอบขอบข้างซ้าย	8	7	8	7	8	8	7	7	8	7	7.5
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										15.0	15.6
14	เจียรเก็บงาน											
	เจียรเก็บงานข้างขวา	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5.1
	เจียรเก็บงานข้างซ้าย	6	5	5	5	6	5	6	5	5	6	5.4
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										10.5	10.9
15	ตรวจสอบครั้งที่ 1	6	6	7	6	6	6	6	7	6	7	6.3
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										6.3	6.6
16	เปล่าลม	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3.1
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										3.1	3.2
17	ติดป้ายราคา	6	7	6	7	6	7	6	6	6	6	6.3
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										6.3	6.6
18	ยัดกระดาษ	6	7	6	8	6	7	6	6	7	6	6.5
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										6.5	6.8
19	ติดป้ายขนาด	7	6	6	8	6	6	7	6	6	6	6.4
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										6.4	6.7
20	ตรวจสอบบนสุดท้าย	6	6	7	6	6	6	8	6	8	6	6.5
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										6.5	6.8
21	แพคใส่ถุง	7	8	8	7	7	8	7	8	8	7	7.5
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										7.5	7.8
22	นับจำนวนว่างใส่พาเลท	5	5	6	5	5	7	5	7	5	5	5.5
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)										5.5	5.7
	TOTAL										152.4	158.5

ตารางที่ 5 สรุปเวลาตามมาตรฐานจากการจับเวลา รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา

สถานี	ขั้นตอนการประกอบ	เวลาประกอบ (วินาที)	จำนวนพนักงาน (คน)	เวลาประกอบ/จำนวนพนักงาน (วินาที/คน)
1	ประกอบ 1 หุ้กับพื้นรองเท้า	9.0	2	4.5
2	ประกอบ 2 หุ้กับพื้นรองเท้าข้างขวา	8.6	2	4.3
3	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่าง	4.7	1	4.7
4	ทากาวพื้นรองเท้าด้านล่าง	4.7	1	4.7
5	ทากาวพื้นด้านบน	6.7	2	3.4
6	แบะ 1 หุ้ก	4.8	1	4.8
7	แบะ 2 หุ้ก	7.1	2	3.6
8	เก็บพื้นรองเท้าด้านล่าง	5.2	2	2.6
9	ทาหน้ายาประสานพื้นรองเท้าด้านบน	4.7	1	4.7
10	ทาหน้ายาประสานพื้นรองเท้าด้านล่าง	4.8	1	4.8
11	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	14.9	5	3.0
12	อัดพื้นพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	6.8	2	3.4
13	เจียรรอบขอบ	15.6	6	2.6
14	เจียรเก็บงาน	10.9	2	5.5
15	ตรวจสอบครั้งที่ 1	6.6	2	3.3
16	เป่าลม	3.2	1	3.2
17	ติดป้ายราคา	6.6	1	6.6
18	ยัดกระดาษ	6.8	1	6.8
19	ติดป้ายขนาด	6.7	2	3.4
20	ตรวจสอบขั้นสุดท้าย	6.8	2	3.4
21	แพคใส่ถุง	7.8	2	3.9
22	นับจำนวนวางแผนไฟฟ้าเลท	5.7	1	5.7
ผลรวม		159.3	42	



รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนและเวลา มาตรฐานในการประกอบงาน โดยการจับเวลา

จากตารางที่ 5 และรูปที่ 6 สามารถหาเวลามาตรฐานในการทำงานโดยการจับเวลาได้ดังนี้

เวลาทำงานทั้งหมด 460 นาที เกิดการสูญเสียเวลาในการทำงาน 30 นาทีต่อวัน
(การประชุมตอนเช้า = 10 นาทีต่อวัน เปลี่ยนรุ่น = 10 นาทีต่อวัน กิจกรรม 5 ส = 10 นาที)

อัตราการทำงาน (%Operation Rate)	= (เวลาทำงาน-เวลาสูญเสีย) / เวลาทำงาน = $(460-30) / 460$ = 93.47 %
จำนวนพนักงานที่ประกอบงานทั้งหมด	= 42 คน
รอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Cycle Time)	= 6.8 วินาทีต่อคู่ (จากตารางที่ 5)
เวลาในการผลิตต่อคู่ (ผลรวมจากตารางที่ 5)	= 159.3 วินาทีต่อคู่
ความสามารถในการทำงานต่อกะ (Capacity)	= $(\text{เวลาทำงาน} \times \text{อัตราการทำงาน}) / \text{รอบเวลา}$ = $(460 \times 60 \times 93.47\%) / 6.8$ = 3794 คู่ต่อกะ
อัตราการสมดุลสายการผลิต (%Balance Rate)	= ผลรวมเวลาทำงาน / (รอบเวลา x สถานีงาน) = $159.3 / (6.8 \times 22)$ = 106.4 %
ประสิทธิผลรวม (Productivity)	= ความสามารถในการทำงานต่อกะ / (จำนวนพนักงาน x จำนวนชั่วโมงทำงาน) = $3794 / (42 \times 7.66)$ = 11.8 คู่ต่อคนชั่วโมง

จากการวิเคราะห์เวลาโดยการจับเวลา สามารถนำมาเขียนกราฟแสดงเวลาได้ตามรูปที่ 5 ซึ่งจะแสดงจำนวนพนักงานที่ประกอบงานทั้งหมด 42 คน และรอบเวลาในการประกอบงานที่มากที่สุดเท่ากับ 6.8 วินาทีต่อคู่ สามารถผลิตงานได้ 3794 คู่ต่อกะ

$$\begin{aligned}
 3. \text{ จำนวนหัวจำนวนคนที่ต้องใช้ } &= \text{ ผลรวมรอบเวลา / รอบเวลาการผลิต} \\
 &= 159.3 / 6.8 \\
 &= 23.5 \text{ คน หรือ } 24 \text{ คน}
 \end{aligned}$$

4. จำนวนหัวประสิทธิผลรวม (Productivity)

$$\begin{aligned}
 \text{ประสิทธิผลรวม (Productivity)} &= \text{ ความสามารถในการทำงานต่อกะ / (จำนวน} \\
 &\quad \text{พนักงาน} \times \text{จำนวนชั่วโมงทำงาน)} \\
 &= 3794 / (24 * (460/60)) \\
 &= 20.6 \text{ คู่ต่อคนชั่วโมง}
 \end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่า ประสิทธิผลรวมจากการทำงานจริง จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลรวมการทำงานที่ได้จากการจับเวลาจริง 11.8 คู่ต่อคนชั่วโมง มีค่าต่ำกว่าประสิทธิผลรวมจากการทำงาน 20.6 คู่ต่อคนชั่วโมง แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลรวมจากการทำงานจริงอย่างกว่าประสิทธิภาพการคำนวณที่นำมาคิดในปัจจุบัน ซึ่งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิผลรวมเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

5. เปรียบเทียบประสิทธิผลรวมจากการทำงานจริงและจากการคำนวณ
จากการหาเวลาตามมาตรฐานในการทำงานจริงโดยการจับเวลาและจากการคำนวณ
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระหว่างการจับเวลา (Direct Time Study) และ การคำนวณ

รายละเอียด	จับเวลา	วิธีคำนวณ
อัตราการทำงาน (Operation Rate)	93.47%	93.47%
จำนวนพนักงาน (คน)	42	24
รอบเวลาในการทำงาน (Cycle Time) (วินาที/คู่)	6.8	6.8
เวลาในการประกอบงาน (Assy Time) (วินาที/คู่)	159.3	159.3
ความสามารถในการผลิต (Capacity) (คู่)	3794	3794
ประสิทธิผล (Productivity) (คู่/(คนชั่วโมง))	11.8	20.6


การออกแบบวิธีการที่จะแก้ปัญหา กำหนดแนวทางที่เหมาะสม

จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบเวลาตามมาตรฐานและประสิทธิภาพของพนักงาน จะเห็นว่า ประสิทธิผลรวมจากการทำงานจริงที่วิเคราะห์ได้จาก Direct Time Study ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงทำการปรับปรุงต่อโดยนำจำนวนคนที่ได้จากการคำนวณ มาทำการปรับสมดุลการผลิต (Line Balance) เพื่อให้มีประสิทธิผลรวมการทำงานที่สูงขึ้น โดยทำการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS

Elimination	การขัดออก เป็นการขัดงานหรือขันตอนที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า
Combine	การรวมเข้าด้วยกัน เป็นการรวมขันตอนที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติที่คล้ายกัน เป็นขันตอนเดียวกัน
Rearrange	การจัดลำดับใหม่ นำข้อมูลมาวิเคราะห์มาจัดลำดับขันตอนระบบใหม่
Simplify	การทำให้ง่ายขึ้น ทำให้ขันตอนและการทำงานที่สะดวกขึ้น

ตารางที่ 7 สรุปเวลาตามมาตรฐานจากการสมดุลสายการผลิต รองเท้าข้างซ้ายและข้างขวา


สถานี	ขันตอนการประกอบ	เวลาประกอบ (วินาที)	จำนวนพนักงาน (คน)	เวลาประกอบ/จำนวนพนักงาน (วินาที/คน)
1	ประกอบ 1 หุ้กับพื้นรองเท้าประกอบ 2	17.7	3	5.9
2	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่าง	4.7	1	4.7
3	ทาการพื้นรองเท้าด้านล่าง	4.7	1	4.7
4	ทาการพื้นด้านบน	6.7	1	6.7
5	แบบ 3 หุ้ก	9.6	2	4.8
6	เก็บพื้นรองเท้าด้านล่าง	5.2	1	5.2
7	ทาหน้ายาน้ำประสาทพื้นรองเท้าด้านบน	4.7	1	4.7
8	ทาหน้ายาน้ำประสาทพื้นรองเท้าด้านล่าง	4.8	1	4.8
9	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	14.9	3	5.0
10	อัดพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	6.8	1	6.8
11	เจียรรอบขอบ	15.6	3	5.2
12	เจียรเก็บงาน	10.9	2	5.5
13	ตรวจสอบครั้งที่ 1, เป้าลม, ติดป้ายราคา	16.3	3	5.4
14	ยัดกระดาษ	6.8	1	6.8
15	ติดป้ายขนาด	6.7	1	6.7
16	ตรวจสอบขันสุดท้าย	6.8	1	6.8
17	แพคใส่ถุง	7.8	2	3.9
18	นับจำนวนวางแผนใส่พาเลท	5.7	1	5.7
	ผลเวลารวม	159.3	29	



รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนและเวลามาตรฐานในการประกอบงาน (หลังการสมดุลสายการผลิต)

อัตราการทำงาน (%Operation Rate)	= (เวลาทำงาน-เวลาสูญเสีย) / เวลาทำงาน = $(460-30) / 460$ = 93.47 %
จำนวนพนักงานที่ประกอบงานทั้งหมด	= 29 คน
รอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Cycle Time)	= 6.8 วินาทีต่อคู่ (จากตารางที่ 5)
เวลาในการผลิตต่อคู่ (ผลรวมจากตารางที่ 5)	= 159.3 วินาทีต่อคู่
ความสามารถในการทำงานต่อกะ (Capacity)	= (เวลาทำงาน x อัตราการทำงาน) / รอบเวลา = $(460 * 60 * 93.47\%) / 6.8$ = 3794 คู่ต่อกะ
อัตราการสมดุลสายการผลิต (%Balance Rate)	= ผลรวมเวลาทำงาน / (รอบเวลา x สถานีงาน) = $159.3 / (6.8 * 18)$ = 130.1 %
ประสิทธิผลรวม (Productivity)	= ความสามารถในการทำงานต่อกะ / (จำนวนพนักงาน x จำนวนชั่วโมงทำงาน) = $3794 / (29 * 7.66)$ = 17.07 คู่ต่อคนชั่วโมง

จากการวิเคราะห์หาจำนวนคนจากการคำนวณ และนำมาสมดุลสายการผลิต นำมาเขียนผังกำลังคนได้ตามรูปที่ 8 แสดงจำนวนพนักงานที่ประกอบงาน ทั้งหมด 29 คน และรอบเวลาในการประกอบงานที่มากที่สุด เท่ากับ 6.8 วินาทีต่อคู่ สามารถผลิตงานได้ 3794 คู่ต่อวัน



รูปที่ 8 แสดงผังกำลังคนหลังการปรับปรุงสมดุลสายการผลิต

จากการคำนวณสามารถเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงได้ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงสมดุลสายการผลิต

รายละเอียด	จับเวลา	หลังปรับปรุง
อัตราการทำงาน (Operation Rate)	93.47%	93.47%
จำนวนพนักงาน (คน)	42	29
รอบเวลาในการทำงาน (Cycle Time) (วินาที/คู่)	6.8	6.8
เวลาในการประกอบงาน (Assy Time) (วินาที/คู่)	159.3	159.3
ความสามารถในการผลิต (Capacity) (คู่)	3794	3794
อัตราการสมดุลสายการผลิต (Balance Rate) (%)	106.4%	130.1%
ประสิทธิผล (Productivity) (คู่/(คน*ชั่วโมง))	11.8	17.07

หลังการสมดุลสายการผลิตทำให้สามารถปรับจำนวนพนักงานจาก 42 คน ลงเหลือ 29 คน โดยใช้หลักการ ECRS การขัดออก (Elimination) การรวมเข้าด้วยกัน (Combine) การจัดลำดับใหม่ (Rearrange) การทำให้ง่ายขึ้น (Simplify) ทำให้ขั้นตอนและการทำงานที่สุดวากขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องการรวมกระบวนการ (Combine) และการจัดลำดับใหม่ (Rearrange) เนื่องจากสภาพปัจจุบันพนักงานยึดรองในหลายกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการสมดุลสายการผลิตตามหลักการดังกล่าวเป็นดังนี้

1. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 1 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวม และจัดลำดับใหม่ของกระบวนการที่ 1 และ 2 ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้น กระบวนการที่ 1 ใช้พนักงาน 2 คน ประกอบหุழี่ 1 ใช้เวลาคนละ 4.5, 4.6 วินาที กระบวนการที่ 2 ประกอบหุழี่ 2 และ 3 ใช้พนักงาน 2 คน ใช้เวลาคนละ 4.3, 4.4 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการ เดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที แสดงว่า เกิดการร่องรอยของพนักงาน โดยการคำนวณหาได้จากการนำเวลาการทำงานของพนักงานทั้ง 4 คน มารวมกัน ($4.5 + 4.6 + 4.3 + 4.4 = 17.7$ วินาที) และ หารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด (4 คน) ซึ่งจะได้เวลาในการประกอบต่อพนักงานเท่ากับ 4.43 วินาที/คน (17.7 วินาที / 4 คน) ซึ่งเวลาดังกล่าวต่ำกว่าค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) อยู่ถึง 2.37 วินาที ดังนั้นจึงทำการรวมกระบวนการและจัดลำดับงานใหม่ได้จากการรวมเวลาของพนักงานทั้ง 4 คน เท่ากับ 17.7 วินาที นำไปหารกับ Maximum Cycle Time (Max.CT) = $17.7 / 6.8 = 2.6$ คน นั่นคือ สามารถปรับจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 3 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุลโดยใช้พนักงาน 3 คน โดยเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นดังนี้

คนที่ 1 ประกอบหุழี่ ใช้เวลา 5.9 วินาที คำนวณได้จากการนำค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) หารด้วย จำนวนพนักงาน (17.7 วินาที / 3 คน = 5.9 วินาที/คน)

คนที่ 2 ประกอบหุழี่ 2 ใช้เวลา 5.9 วินาที

คนที่ 3 ประกอบหุழี่ 3 ใช้เวลา 5.9 วินาที

ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่สามารถลดพนักงานลงได้จำนวน 1 คน จาก 4 คน เหลือเพียง 3 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาทีซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

2. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 5 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวม และจัดลำดับใหม่ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้น กระบวนการที่ 5 ใช้พนักงาน 2 คน หากการพื้นเด้านบนทั้งข้างซ้ายและขวา ใช้เวลาคนละ 3.35 วินาที รวมเวลาที่พนักงานทั้งสองคนปฏิบัติงานรวมกันแล้ว ใช้เวลาทั้งหมดเพียง 6.7 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที แสดงว่า เราสามารถใช้พนักงานเพียงแค่ 1 คน โดยการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เกินค่า Maximum Cycle Time นั่นคือ สามารถปรับลดจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 1 คน

ดังนั้นจึงทำการสมดุล โดยใช้พนักงาน 1 คน ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่ สามารถลดพนักงานลงได้จำนวน 1 คน จาก 2 คน เหลือเพียง 1 คนโดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาทีซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

3. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 1 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวม และจัดลำดับใหม่ของกระบวนการที่ 6 และ 7 ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้น กระบวนการที่ 6 ใช้พนักงาน 1 คน แบบทุหน้าทั้งชั้ยและขวา ใช้เวลา 4.8 วินาที กระบวนการที่ 7 ใช้พนักงาน 2 คน แบบทุหลังทั้งชั้ยและขวา ใช้เวลาคนละ 3.5, 3.6 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณา จากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที แสดงว่า เกิดการร่องงานของพนักงาน โดยการคำนวณหาได้ จากการนำเวลาการทำงานของพนักงานทั้ง 3 คน มารวมกัน ($4.8 + 3.5 + 3.6 = 11.9$ วินาที) แล้วหารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด (3 คน) ซึ่งจะได้เวลาในการประกอบต่อพนักงานเท่ากับ 3.97 วินาที/คน (11.9 วินาที / 3 คน) ซึ่งเวลาดังกล่าวต่ำกว่าค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) อุปถัม 2.83 วินาที ดังนั้นจึงทำการรวมกระบวนการและจัดลำดับงานใหม่ได้จากการ รวมเวลาของพนักงานทั้ง 3 คน เท่ากับ 11.9 วินาที นำไปหารกับ Maximum Cycle Time (Max.CT) = $11.9 / 6.8 = 1.75$ คน นั่นคือ สามารถปรับจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 2 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุล โดยใช้พนักงาน 2 คน ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและ การจัดลำดับใหม่ สามารถลดพนักงานลงได้ จำนวน 1 คน จาก 3 คน เหลือเพียง 2 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

4. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 11 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการ รวมและจัดลำดับใหม่ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้นกระบวนการที่ 11 ใช้พนักงาน 5 คน ทำการประกอบพื้นด้านบนและด้านล่างเข้าด้วยกันทั้งข้างซ้ายและขวา ใช้เวลาเฉลี่ยคนละ 3 วินาที รวมเวลาที่พนักงานทั้ง 5 คน ปฏิบัติงานรวมกันแล้ว ใช้เวลาทั้งหมดเพียง 14.9 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที แสดงว่า เกิดการร่องงานของพนักงาน โดยการ คำนวณหาได้จากการนำเวลาการทำงานของพนักงานทั้ง 5 คน (14.9 วินาที) แล้วหารด้วย จำนวนพนักงานทั้งหมด (5 คน) ซึ่งจะได้เวลาในการประกอบต่อพนักงาน เท่ากับ 2.98 วินาที/ คน (14.9 วินาที / 5 คน) ซึ่งเวลาดังกล่าวต่ำกว่าค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) อุปถัม 3.82 วินาที ดังนั้นจึงทำการรวมกระบวนการและจัดลำดับงานใหม่ได้จากการรวมเวลาของ พนักงานทั้ง 5 คน เท่ากับ 14.9 วินาที นำไปหารกับ Maximum Cycle Time (Max.CT) = $14.9 / 6.8 = 2.19$ คน นั่นคือ สามารถปรับจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 3 คน ดังนั้นจึงทำ การสมดุล โดยใช้พนักงาน 3 คน จากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่สามารถลด พนักงานลงได้ จำนวน 2 คน จาก 5 คน เหลือเพียง 3 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

5. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 12 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวมและจัดลำดับใหม่ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้นกระบวนการที่ 12 ใช้พนักงาน 2 คน ทำการอัดพื้นด้านบนและด้านล่างเข้าด้วยกันทั้งข้างซ้ายและขวา ใช้เวลาเฉลี่ยคนละ 3.4 วินาที รวมเวลาที่พนักงานทั้ง 2 คนปฏิบัติงานรวมกันแล้ว ใช้เวลาทั้งหมด 6.8 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมมีค่าเท่ากับ 6.8 วินาที เช่นเดียวกันกับค่า Maximum Cycle Time แสดงว่าเราสามารถใช้พนักงานเพียงแค่ 1 คน โดยการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เกินค่า Maximum Cycle Time นั้นคือ สามารถปรับลดจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 1 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุล โดยใช้พนักงาน 1 คน ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่สามารถลดพนักงานลงได้ จำนวน 1 คน จาก 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

6. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 13 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวมและจัดลำดับใหม่ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้นกระบวนการที่ 13 ใช้พนักงาน 6 คน ทำการเจียรรอบขอบของพื้นรองเท้าทั้งข้างซ้ายและขวา ใช้เวลาเฉลี่ยคนละ 2.6 วินาที รวมเวลาที่พนักงานทั้ง 6 คนปฏิบัติงานรวมกันแล้ว ใช้เวลาทั้งหมด 15.6 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที โดยการคำนวณหาได้จากการนำเวลาการทำงานของพนักงานทั้ง 6 คน (15.6 วินาที) และหารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด (6 คน) ซึ่งจะได้เวลาในการประกอบต่อพนักงาน เท่ากับ 2.6 วินาที/คน ($15.6 \text{ วินาที} / 6 \text{ คน}$) ซึ่งเวลาดังกล่าวต่ำกว่าค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) อよุถึง 4.2 วินาที ดังนั้นจึงทำการรวมกระบวนการและจัดลำดับงานใหม่ได้จากการรวมเวลาของพนักงานทั้ง 6 คน เท่ากับ 15.6 วินาที นำไปหารกับ $\text{Maximum Cycle Time (Max.CT)} = 14.9 / 6.8 = 2.29 \text{ คน}$ นั้นคือ สามารถปรับจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 3 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุล โดยใช้พนักงาน 3 คน จากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่สามารถลดพนักงานลงได้ จำนวน 3 คน จาก 6 คน เหลือเพียง 3 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

7. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 15, 16, 17 ประกอบด้วย กระบวนการที่ 15 คือ ตรวจสอบขั้นที่ 1 ใช้พนักงาน 2 คน ใช้เวลาคนละ 3.3 วินาที กระบวนการที่ 16 เป้าลม ใช้พนักงาน 1 คน ใช้เวลา 3.2 วินาที กระบวนการที่ 17 ติดป้ายราคา ใช้พนักงาน 1 คน ใช้เวลา 6.6 วินาที ใช้พนักงานทั้งหมด 4 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบว่า Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที แสดงว่า เกิดการร่องรอยของพนักงาน โดยการคำนวณหาได้จากการนำเวลาการทำงานของพนักงานทั้ง 4 คน มารวมกัน ($3.3 + 3.3 + 3.2 + 6.6 = 16.4 \text{ วินาที}$) และหารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด (4 คน)

ซึ่งจะได้เวลาในการประกอบต่อพนักงานเท่ากับ 4.1 วินาที/คน (16.4 วินาที / 4 คน) ซึ่งเวลาดังกล่าวต่ำกว่าค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) อยู่ถึง 2.7 วินาที ดังนั้นจึงทำการรวมกระบวนการและจัดลำดับงานใหม่ได้จากการรวมเวลาของพนักงานทั้ง 4 คนเท่ากับ 16.4 วินาที นำไปหารกับ Maximum Cycle Time (Max.CT) = $16.4 / 6.8 = 2.41$ คน นั่นคือ สามารถปรับจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 3 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุล โดยใช้พนักงาน 3 คน โดยเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นดังนี้

คนที่ 1 ตรวจสอบขันแรก ใช้เวลา 5.47 วินาที คำนวนได้จากการนำค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) หารด้วย จำนวนพนักงาน ($16.4 \text{ วินาที} / 3 \text{ คน} = 5.47 \text{ วินาที/คน}$)

คนที่ 2 เปาลม ใช้เวลา 5.47 วินาที

คนที่ 3 ติดป้ายราคา ใช้เวลา 5.47 วินาที

ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่สามารถลดพนักงานลงได้จำนวน 1 คน จาก 4 คน เหลือเพียง 3 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) เช่นเดียวกันกับตัวอย่างแรก

8. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 19 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวมและจัดลำดับใหม่ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้นกระบวนการที่ 19 ใช้พนักงาน 2 คน ทำการติดป้ายขนาด ใช้เวลาเฉลี่ย คนละ 3.4 วินาที รวมเวลาที่พนักงานทั้ง 6 คน ปฏิบัติงานรวมกันแล้ว ใช้เวลาทั้งหมด 6.7 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบร่วง Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมต่ำกว่า 6.8 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบร่วง Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมมีค่าเท่ากับ 6.8 วินาที เช่นเดียวกันกับค่า Maximum Cycle Time และแสดงว่า เราสามารถใช้พนักงานเพียงแค่ 1 คน โดยการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เกินค่า Maximum Cycle Time นั่นคือ สามารถปรับลดจำนวนพนักงานที่เหมาะสม คือ เท่ากับ 1 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุลโดยใช้พนักงาน 1 คน ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่สามารถลดพนักงานลงได้จำนวน 1 คน จาก 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

9. การสมดุลสายการผลิตในกระบวนการที่ 20 ในการจัดสมดุลสายการผลิตโดยการรวมและจัดลำดับใหม่ของกระบวนการ ซึ่งเดิมก่อนการสมดุลนั้นกระบวนการที่ 20 ใช้พนักงาน 2 คน ทำการตรวจสอบขันสุดท้าย ใช้เวลาเฉลี่ย คนละ 3.4 วินาที รวมเวลาที่พนักงานทั้ง 6 คน ปฏิบัติงานรวมกันแล้ว ใช้เวลาทั้งหมด 6.8 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบร่วง Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิมเท่ากับ 6.8 วินาที ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Maximum Cycle Time (Max.CT) สูงสุด 6.8 วินาที พบร่วง Cycle Time (CT) ของกระบวนการเดิม มีค่าเท่ากับ 6.8 วินาที เช่นเดียวกันกับค่า Maximum Cycle Time และแสดงว่า เราสามารถใช้พนักงานเพียงแค่ 1 คน โดยการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เกินค่า

Maximum Cycle Time นั้นคือ สามารถปรับลดจำนวนพนักงานที่เหมาสม คือ เท่ากับ 1 คน ดังนั้นจึงทำการสมดุล โดยใช้พนักงาน 1 คน ดังนั้นจากการรวมกระบวนการและการจัดลำดับใหม่ สามารถลดพนักงานลงได้ จำนวน 1 คน จาก 2 คน เหลือเพียง 1 คน โดยมีค่า Cycle Time (CT) ไม่เกิน 6.8 วินาที ซึ่งเป็นค่า Maximum Cycle Time (Max.CT)

ดังนั้นจากการพิจารณากระบวนการทั้งหมด พบว่า สามารถรวมกันได้ตามหลักการ ECRS นั้น เวลาไม่เกินรอบเวลาการผลิตที่กำหนด ดังนั้นหลังการปรับปรุงสมดุลสายการผลิต ทำให้สามารถลดสถานีปฏิบัติงานได้ 4 สถานี คือ จากเดิมมีสถานีทั้งหมด 22 สถานี ลดลงเหลือ 18 สถานี และลดพนักงานได้ 13 คน จากเดิมมีพนักงานในกระบวนการทั้งหมด 42 คน ลดลงเหลือ 29 คน ซึ่งจะนำค่าที่ปรับปรุงนี้ไปสรุปผลและข้อเสนอแนะในบทต่อไป

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิเคราะห์

จากการศึกษา การหาเวลาตามมาตรฐานโดยใช้ Direct Time Study เพื่อนำมาปรับสมดุลการผลิต และตั้งค่าเวลาตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับโรงงานรองเท้าที่ทำการณ์ศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาและเสนอแนะให้กับทางผู้บริหารของโรงงานรองเท้าแห่งนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงข้อมูลที่แท้จริงที่ควรจะเป็นทั้งในเรื่องเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุดของพนักงานในแต่ละกระบวนการ ได้ๆ ก็แล้วแต่ซึ่งไม่ทำให้เกิดการรองงาน จำนวนกระบวนการที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการทำงานเดิม ซึ่งทั้งนี้ได้ยึดถือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาใช้คิดเป็นความสามารถในการผลิตได้ตามจำนวนรองเท้าที่ลูกค้าต้องการ จำนวนพนักงานในสายการผลิตที่แท้จริงหรือที่ควรจะเป็น อัตราการสมดุลการผลิตที่พัฒนาให้ดีขึ้น ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะอธิบายถึงตัวเลขและสิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างไรในหัวข้อถัดไป โดยได้ผลตามที่แสดงดังนี้

ตารางที่ 9 สรุปผลประสิทธิภาพหลังการนำวิธี Direct Time Study มาวิเคราะห์เวลาตามมาตรฐาน

รายละเอียด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
อัตราการทำงาน (Operation Rate)	93.47%	93.47%
จำนวนพนักงาน (คน)	42	29
รอบเวลาในการทำงาน (Cycle time) (วินาที/คู่)	6.8	6.8
เวลาในการประกอบงาน (Assy time)(วินาที/คู่)	159.3	159.3
ความสามารถในการผลิต (Capacity) (คู่)	3794	3794
อัตราการสมดุลสายการผลิต (Balance Rate) (%)	106.4%	130.1%
ประสิทธิผล (Productivity) (คู่/(คน*ชั่วโมง.)	11.8	17.07

จากการที่ 9 แสดงให้เห็นว่า เมื่อนำวิธี Direct Time Study มาใช้ในการทำเวลาตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานและนำไปปรับสมดุลสายการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพการสมดุลสายการผลิตเพิ่มขึ้น 23.7% ลดพนักงานในการผลิตได้ 13 คน สามารถผลิตงานได้เท่ากัน คือ วันละ 3,794 คู่ และการนำวิธี Direct Time Study มาวิเคราะห์เวลาตามมาตรฐานในการทำงานในการประกอบรองเท้าหันนั่น ช่วยให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังง่ายต่อการนำไปปรับปรุงต่อ

จากการศึกษาเบื้องต้น จะแสดงให้เห็นความแตกต่างของการนำวิธี Direct Time Study เข้ามาใช้ในการหาเวลามาตรฐานในการทำงานและการปรับสมดุลการผลิต จากเดิมที่ไม่มีการหาเวลามาตรฐานในการทำงานใดๆ ตั้งจะแสดงให้เห็นดังนี้

ข้อดี

วิธี Direct Time Study จะแสดงขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและจะชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานซึ่งอาจทำให้เกิดความเมื่อยล้าได้

ข้อเสีย

คนที่จะมาทำการวิเคราะห์แบบ Direct Time Study นั้น ต้องผ่านการเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ซึ่งวิธี Direct Time Study นั้นก็อเป็น Industrial Engineering Technique ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และความข้าใจ

จากที่ได้กล่าวข้างต้นถึงการทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ ได้ทำการนีศึกษาจากโรงพยาบาลร่องเท้าแห่งนี้ และได้ทำการเสนอแนะถึงผลดี ผลเสีย ที่จะได้รับจากการปรับปรุงตามขั้นตอนการปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงพยาบาลร่องเท้าแห่งนี้ในการตัดสินใจที่จะทำตามข้อเสนอ ที่ได้ทำการศึกษาจากข้อมูลจริง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องนำข้อมูลทุกด้านเพื่อมาประกอบการตัดสินใจซึ่งอาจจะกระทบหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้ หรืออาจเกิด การต่อต้านจากคนงานที่ถูกผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจปรับเปลี่ยนตามรายละเอียดที่ได้ ทำการเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เรื่องของการลดจำนวนพนักงานลงจากเดิมที่เคยมีจำนวนที่มากกว่าที่ควรจะเป็นก็จริง แต่ปัญหานี้จะสามารถส่งผลไปถึงขวัญและกำลังใจ การร่วมมือร่วมใจ การเป็นหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานที่ทำงานทั้งหมด ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเกิด กับผู้ประกอบการในระดับ เอส เอ็ม อี ทั้งหลาย เพราะพนักงานทั้งหมดในโรงพยาบาลคุ้นเคย และยอมรับกับการปฏิบัติงานในสภาพการทำงานเดิมๆ เป็นการบอกต่อภัยแบบรุนต่อรุน สิ่งเหล่านี้เอง จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงพยาบาลร่องเท้าแห่งนี้ ซึ่งหาก ตัดสินใจจะทำตามข้อเสนอแนะนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและธุรกิจแล้ว ก็จะต้องให้ เกิดผลกระทบและความขัดแย้งของพนักงานให้น้อยที่สุด

เสนอแนะแนวทางใหม่

สามารถปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสายการผลิตอื่นๆ ในโรงงานโดยใช้วิธีการ
หัวเวลาตามมาตรฐานแบบ Direct Time Study นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้จากการทำสารนิพนธ์

ได้เรียนรู้วิธีการหัวเวลาตามมาตรฐานและสามารถใช้ได้จริงกับการทำงานในสายงานที่ทำ
สารนิพนธ์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบรองเท้า ลดการเคลื่อนไหวของพนักงาน
และลดการทำงานที่ไม่จำเป็นลงได้





บรรณานุกรม

- จากรุพงษ์ บรรเทา. (2547). การจัดตารางการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหมายเหต์. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยwang'ชวัลิตกุล.
- เด่นชาย บำรุงเงา. (2548). การจัดตารางการผลิตแบบงานตามสั่ง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนหมายเหต์. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยwang'ชวัลิตกุล.
- ไพรัตน์ ต่ายใหญ่เที่ยง. (2539). การจัดตารางการผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อในบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- มาโนช ริกินโยม. (2545). การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบ Flow Shop กรณีศึกษากระบวนการผลิตกระสอบสาหรปลาสติก. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยwang'ชวัลิตกุล.
- เมธัส ทีบเงิน. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานทำตู้น้ำเย็น. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- วิจิตร ตันทสุทธิ์ และคณะ. (2524). การศึกษาการทำงาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ครรณา อุดมศรี. (2547). การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบันไฟฟ์ โดยวิธีอิวิสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เหมือนด้วย วิเศษสิงห์. (2552). การสมดุลสายการผลิตโดยเทคนิค Maynard Operation Sequence Technique (MOST). สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
- อัจฉรา วัฒนาณฑ์. (2542). การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบ หมายเหต์. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุดมรัศม์ หล่ายชัยไทย. (2523). การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์.
วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ). กรุงเทพฯ : บ้านพิพิธยາลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.



ภาควิชาพัฒนาธุรกิจ

ภาคผนวก ก.

ตารางแสดงมาตรฐานในการทำงานจากการจับเวลา

ตารางที่ 1 แสดงเวลาตามมาตรฐานในการทำงานจากการจับเวลา

สถานี	ขั้นตอนการประกอบ		OBSERVATION TIME										\bar{x}	+4%	หมายเหตุ
1	ประกอบ 1 หุ้นพื้นรองเท้า														
	ประกอบ 1 หุ้นพื้นรองเท้าข้างขวา	4	5	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3		
	ประกอบ 1 หุ้นพื้นรองเท้าข้างซ้าย	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4.4		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												8.7	9.0	
2	ประกอบ 2 หุ้นพื้นรองเท้าข้างขวา														
	ประกอบ 2 หุ้นพื้นรองเท้าข้างขวา	5	4	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4.1		
	ประกอบ 2 หุ้นพื้นรองเท้าข้างซ้าย	5	4	3	3	4	5	4	5	4	5	4	4.2		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												8.3	8.6	
3	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่าง														
	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่างข้างขวา	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2.3		
	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่างข้างซ้าย	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.2		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												4.5	4.7	
4	ทากราฟพื้นรองเท้าด้านล่าง														
	ทากราฟพื้นรองเท้าด้านล่างข้างขวา	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2.3		
	ทากราฟพื้นรองเท้าด้านล่างข้างซ้าย	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2.2		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												4.5	4.7	
5	ทากราฟด้านบน														
	ทากราฟพื้นหัวเข็มข่าย	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3.2		
	ทากราฟพื้นด้านหน้าซ้าย	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3.2		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.4	6.7	
6	แบบ 1 หุ้น														
	แบบ 1 หุ้นข้างขวา	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.2		
	แบบ 1 หุ้นข้างซ้าย	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2.4		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												4.6	4.8	
7	แบบ 2 หุ้น														
	แบบ 2 หุ้นข้างขวา	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3.4		
	แบบ 2 หุ้น	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3.5		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.9	7.1	
8	เก็บพื้นรองเท้าด้านล่าง	5	5	6	5	5	4	5	5	5	5	5	5.0		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												5.0	5.2	
9	ทาเนี้ยบประสารพื้นรองเท้าด้านบน														
	ทาเนี้ยบประสารพื้นรองเท้าด้านบนขวา	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2.2		
	ทาเนี้ยบประสารพื้นรองเท้าด้านบนซ้าย	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2.3		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												4.5	4.7	
10	ทาเนี้ยบประสารพื้นรองเท้าด้านล่าง														
	ทาเนี้ยบประสารพื้นรองเท้าด้านล่างขวา	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2.2		
	ทาเนี้ยบประสารพื้นรองเท้าด้านล่างซ้าย	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2.4		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												4.6	4.8	
11	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน														
	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกันข้างขวา	6	8	6	7	7	8	7	7	8	7	7	7.1		
	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกันข้างซ้าย	6	8	6	8	8	8	7	6	8	7	7	7.2		
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												14.3	14.9	

ตารางที่ 1 แสดงเวลาตามมาตรฐานในการทำงานจากการจับเวลา (ต่อ)

12	อัดพื้นที่รองเท้าสองด้านติดกัน																			
	อัดพื้นที่รองเท้าสองด้านติดกันข้างขวา	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3.3							
	อัดพื้นที่รองเท้าสองด้านติดกันข้างซ้าย	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3.2							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.5	6.8						
13	เจียรรอบขอบ																			
	เจียรรอบขอบข้างขวา	7	7	8	8	7	8	8	7	8	7	7	7.5							
	เจียรรอบขอบข้างซ้าย	8	7	8	7	8	8	7	7	8	7	7	7.5							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												15.0	15.6						
14	เจียรเก็บงาน																			
	เจียรเก็บงานข้างขวา	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5.1							
	เจียรเก็บงานข้างซ้าย	6	5	5	5	6	5	6	5	5	6	5	5.4							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												10.5	10.9						
15	ตรวจสอบครั้งที่ 1	6	6	7	6	6	6	6	6	7	6	7	6.3							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.3	6.6						
16	เป่าลม	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3.1							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												3.1	3.2						
17	ติดป้ายราคา	6	7	6	7	6	7	6	6	6	6	6	6.3							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.3	6.6						
18	ยัดกระดาษ	6	7	6	8	6	7	6	6	7	6	6	6.5							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.5	6.8						
19	ติดป้ายขนาด	7	6	6	8	6	6	7	6	6	6	6	6.4							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.4	6.7						
20	ตรวจสอบขันสุดท้าย	6	6	7	6	6	6	8	6	8	6	8	6.5							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												6.5	6.8						
21	แพคใส่ถุง	7	8	8	7	7	8	7	8	8	8	7	7.5							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												7.5	7.8						
22	นับจำนวนวันไฟล่าเลท	5	5	6	5	5	7	5	7	5	5	5	5.5							
	รอบเวลารวม (Total Cycle Time)												5.5	5.7						
	TOTAL												152.4	158.5						



ภาคผนวก ข.
ตารางแสดงการ^{ที่}เหลือของกระบวนการ

ตารางที่ 1 แสดงการไฟลของกระบวนการ

กระบวนการประกอบองเท้าก่อนปรับปรุง

สัญลักษณ์/ความหมาย		สภาพปัจจุบัน				
กระบวนการ	กิจกรรม	จำนวน เวลา				
		(○)	การปฏิบัติงาน การผลิต การเตรียมงาน	18	132.4	
		(⇨)	การเดินทาง การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว			
		(□)	การรอคอย การรอระหว่างปฏิบัติงาน			
		(□)	การตรวจสอบ การตรวจรับ การตรวจทาน	3	19.1	
		(▽)	การจัดเก็บ	1	7.8	
กระบวนการ		สัญลักษณ์		เวลา/กระบวนการ (วินาที)		
1	ประกอบ 1 หุ้กับพื้นรองเท้า	●				9.0
2	ประกอบ 2 หุ้กับพื้นรองเท้าข้างขวา	●				8.6
3	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่าง	●				4.7
4	หากาวพื้นรองเท้าด้านล่าง	●				4.7
5	หากาวพื้นด้านบน	●				6.7
6	แบะ 1 หุ้	●				4.8
7	แบะ 2 หุ้	●				7.1
8	เก็บพื้นรองเท้าด้านล่าง	●				5.2
9	ท่าน้ำยาประสานพื้นรองเท้าด้านบน	●				4.7
10	ท่าน้ำยาประสานพื้นรองเท้าด้านล่าง	●				4.8
11	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	●				14.9
12	อัดพื้นพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	●				6.8
13	เจียรรอบขอบ	●				15.6
14	เจียรเก็บงาน	●				10.9
15	ตรวจสอบครั้งที่ 1			●		6.6
16	เป่ำلام	●				3.2
17	ติดป้ายราคา	●				6.6
18	ยัดกระดาษ	●				6.8
19	ติดป้ายขนาด	●				6.7
20	ตรวจสอบขันสุดท้าย			●		6.8
21	แพคใส่ถุง			●		7.8
22	นับจำนวนวางแผนใส่พาเลท			●		5.7
รวมกิจกรรม		18	3	1		159.3

ตารางที่ 1 แสดงการให้ผลของกระบวนการ (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ

กระบวนการประกอบรองเท้าหลังปรับปรุง

สัญลักษณ์/ความหมาย		สภาพปัจจุบัน		หลังการปรับปรุง	
กระบวนการ	กิจกรรม	จำนวน	เวลา	จำนวน	เวลา
	○ การปฏิบัติงาน การผลิต การเตรียมงาน	18	132.4	15	139
	➡ การเดินทาง การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว				
	▷ การอุดอย การอะระหว่างปฏิบัติงาน				
	□ การตรวจสอบ การตรวจรับ การตรวจทาน	3	19.1	2	12.5
	▽ การจัดเก็บ	1	7.8	1	7.8
		สัญลักษณ์		เวลา/กระบวนการ (วินาที)	
		○	➡	▷	□
1	ประกอบ 1 หุ้กับพื้นรองเท้าประกอบ 2 หุ้กับพื้นรองเท้าข้างขวา	●			17.7
2	เรียงพื้นรองเท้าด้านล่าง	●			4.7
3	ทากาวพื้นรองเท้าด้านล่าง	●			4.7
4	ทากาวพื้นด้านบน	●			6.7
5	แบะ 3 หุ้ก	●			9.6
6	เก็บพื้นรองเท้าด้านล่าง	●			5.2
7	ทาน้ำยาประสานพื้นรองเท้าด้านบน	●			4.7
8	ทาน้ำยาประสานพื้นรองเท้าด้านล่าง	●			4.8
9	ประกอบพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	●			14.9
10	อัดพื้นพื้นรองเท้าสองด้านติดกัน	●			6.8
11	เจียรอ่อนขอบ	●			15.6
12	เจียรเก็บงาน	●			10.9
13	ตรวจสอบครั้งที่ 1, เป้าลม, ติดป้ายราคา	●			16.3
14	ยัดกระดาษ	●			6.8
15	ติดป้ายขนาด	●			6.7
16	ตรวจสอบขันสุดท้าย			●	6.8
17	แพคใส่ถุง			●	7.8
18	นับจำนวนวางแผนสำพาเลท			●	5.7
รวมกิจกรรม		15		2 1	159.3



รูปที่ 1 สินค้ารองเท้าแตะที่ผลิตเสร็จพร้อมจำหน่าย



รูปที่ 2 สินค้ารองเท้าแตะที่ผลิตเสร็จพร้อมจำหน่าย (ต่อ)

ภาคผนวก ง.

รูปตัวอย่างรายการประกอบเรื่องเท่า



รูปที่ 1 การประกอบรองเท้า ในกระบวนการทางการพื้น





รูปที่ 2 การประกอบรองเท้า ในกระบวนการใส่หุ้ม



รูปที่ 3 การประกอบรองเท้า ในกระบวนการทางการและประกอบพื้น



รูปที่ 4 การประกอบรองเท้า ในกระบวนการเจียรพื้น